



Chijuyo Copapujo, 12 de Marzo del 2025.

OFICIO N° 015-2025-DIES.-JCH.-CHC.-

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL. EL COLLAO - ILAVE.

PRESENTE.-

ASUNTO : SOLICITO INSPECCIÓN TÉCNICA Y/O VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES A LA INFRAESTRUCTURA TOTAL DE LA IES. “JORGE CHÁVEZ” DE CHIJUYO COPAPUJO – 2025 POR DETERIORO Y AFECTACIÓN DE LAS LLUVIAS EN COORDINACIÓN CON INDECI EL COLLAO Y DE EMITA EL INFORME Y CONSTANCIA DE LA SITUACIÓN REAL DE LA IE, que en el texto se indica.

De nuestra consideración.

Es grato dirigirnos a su digna persona a fin de expresar nuestro saludo cordial a nombre de la IES. “Jorge Chávez” de Chijuyo Copapujo; a la vez manifestarle lo siguiente:

Que, en cumplimiento a las normas administrativas y educativas vigentes, cabe indicar conjuntamente con el Comité de Gestión de Condiciones Operativas de la IES. Jorge Chávez, Personal Docente y Administrativo, Padres de Familia, se ha realizado la inspección y/o revisión de las condiciones en que se encuentra la infraestructura total de la IE. el cual consta de 05 pabellones, 02 SS.HH., el Cerco Perimétrico y la Losa Deportiva, ambientes distribuidos como aulas pedagógicas, talleres, biblioteca, otros espacios educativos, etc. Los cuales se encuentran en pésimas condiciones POR AFECTACIÓN DE LAS LLUVIAS Y EL DETERIORO POR LOS AÑOS DE USO, los mismos no adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas, ya que presentan rajaduras y/o grietas en las paredes, cielos rasos abombados y con aberturas entre las paredes y el techo, filtraciones de agua por el techo en algunos ambientes, piso de madera completamente deteriorados, puertas y ventanas malogradas; asimismo, por el lado sur parte del cerco perimétrico colapsado y los demás tramos NO cuenta con cerco perimétrico de seguridad por los lados Oeste y Norte, etc. Lo cual se evidencia de que dichos ambientes están en situación por colapsar ante cualquier fenómeno de la naturaleza y es un peligro eminente para los estudiantes y la comunidad educativa, y los mismos ambientes datan de la década del 80 construidos con materiales rústicos y la mano de obra no calificada de la población del C.P. de Chijuyo Copapujo. **Por los fundamentos arriba expuestos, recorro ante su autoridad a fin de SOLICITAR LA INMEDIATA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES AFECTADAS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y SUS AÑOS DE USO, de la infraestructura mencionada con participación de la oficina de Infraestructura de la UGEL. El Collao y PREVAED Y SE COORDINE CON LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL O INDECI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE, a fin de emitir EL INFORME TÉCNICO Y EL CERTIFICADO DEL ESTADO Y LA SITUACIÓN REAL DE DICHAS EDIFICACIONES DE MANERA INMEDIATA a fin de implementar acciones y se solicita la sustitución de dicha infraestructura educativa canalizando y gestionando ante instancias correspondientes para la nueva edificación, dicha acción será en salvaguarda de la integridad física de los estudiantes y demás actores educativos que se encuentran expuestos a situaciones de riesgo, asimismo en beneficio de la IES. Jorge Chávez y la población del Centro Poblado en mención. Adjunto evidencias.**

En espera de su pronta atención y sin otro en particular, aprovecho la ocasión para reiterar nuestra consideración y estima personal.

Atentamente.




Prof. Poshie Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 1001873709

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:





