

## GOBIERNO REGIONAL DE PUNO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO – ILAVE



Ilave,01 de Agosto del 2024

DIRECTORA (e)

## OFICIO Nº028-2024 UGEL -ELC/DIEI J

SEÑOR (A) : Dra. Norka Belinda CCORI TORO

DIRECTORA DE LA UGEL COLLAO - ILAVE

DE

: Prof. AMALIA ALMANZA LUNA DIRECTORA (e) IEI 729 -JARANI

**ASUNTO** 

: INFORME SOBRE LA FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE

**INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE** 

Tengo el grato honor de dirigirme a Usted, con la finalidad de informar SOBRE LA FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE para lo cual se lleno la ficha con sus respectivos indicadores e ítems de acuerdo a la vulnerabilidad que haiga en la IE, por tal motivo se adjunta dicha ficha.

Aprovecho esta oportunidad para expresarle mis consideraciones y estima

personal.

Atentamente.

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

b2 t

(Con criterios de vulnerabilidad)

Vulnerabilidad

FRAGILIDAD

RESILIENCIA

ENSIÓN:		
Física		
		Acercoaches and the second
	TOTAL SUMA DF VALORES	

Nivel vulnerabilidad	Operación # / 8 =	Suma valor cuantitátivo (#)	Total variables
BAJO	1.63	13	©.

% de muros/paredes en mal estado.  % de columnas/pilares/soportes en mal estado.  % de vigas en mal estado.  % de estructura de techos/entrepisos en mal estado.  Antigüedad de la Construcción.  Material predominante en las paredes.  Material predominante en el techo.  Material predominante en el piso  Sistema eléctrico.  % déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.  Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.  Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	81 a 99% 81 a 99% 81 a 99% 81 a 99% Mayores a 35 años Adobe Madera y Calamina Madera (entablado) Operativo sin puesta a tierra 81 a 99% Implementado al 25% No tiene certificado	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
% de muros/paredes en mal estado.	81 a 99%	5
% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	81 a 99 %	5
Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
Material predominante en las paredes.	Adobe	0
Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	ω.
% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
oc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
	TOTAL SUMA DE VALORES	48

	Nivel vulnerabilidad	Operación # / 12 =	Suma valor cuantitativo (#)	Total variables	
CHESTINGS OF STREET, ST	MUY ALTO	4.00	48	12	

Ealin Almonza Lunc FECTORA (e)

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN

## DIMENSIÓN: Económica

Vulnerabilidad	Variable	Valor	Valor
		cualitativo	cuantitativo
	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
EBACHIDAD	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	local Esc. no cuenta con energía eléctrica	
	Local escolar con acceso a desague .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
RESILIENCIA	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
7-41		TOTAL SUMA DE VALORES	26
DIMENSION:	Ambiental		

Nivel vulnerabilidad

MUY ALTO

4.33

cuantitativo (#)
Operación # / 6 =

Total variables

Suma valor

26

**EDUCATIVA** 

Vulnerabilidad

FRAGILIDAD

RESILIENCIA

% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes

Manejo de aguas residuales del Local escolar.

Manejo de residuos sólidos del Local escolar.

Variable

Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.

Insuffciente cant. de tachos y/o contenedores
TOTAL SUMA DE VALORES

14

Nivel vulnerabilidad

3.50 **ALTO** 

Operación # / 4 =

Suma valor cuantitativo (#)

14

61 a 80 %

Valor cualitativo

No tiene/Usa baño portátil

Valor cuantitativo

5

Total variables

pirección ECTORA (e)
40509011

Firma y Sello del Director

Física 4.00	Social 1.63	Dimensión Valor promed	
			Valo

Promedio	Cantidad dimensiones	Suma Valor promedio	A STATE OF THE PROPERTY OF THE
3.36	4	13.46	

ulner	
Nivel ulnerabilidad i	S. S
ad del	
ALTO	CONTRACTOR OF A PRINCIPAL OF A PRINC