

INFORME N° 04 -2025 /DREP-UGEL/EC-IEI N° 715 P.CC

A LA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO -ILAVE

DE : Prof. Lidia Esther CAXI GUEVARA
DIRECTORA(e) de la I.E.I. N° 715.

ASUNTO : Remito Informe sobre la infraestructura de la I.E.I. N° 715 Pajcha Ccaccapi

FECHA : 14 de marzo del 2025.

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de hacer alcance el informe sobre la infraestructura de la Institución Educativa Inicial N° 715 Pajcha Ccaccapi.

PRIMERO.- La infraestructura de la Institución cuenta con 4 ambientes, la construcción tiene un aproximado de 55 años es de material adobe y techo de calamina, las vías de acceso dentro de la institución se encuentra en condición regular y los acceso aledaños y/o exteriores es trocha.

-Comedor .-Presenta humedad en la parte baja de la pared y se observa pequeñas rajaduras de la pared..

-Almacén; Se observa con rajaduras en la pared y cielo raso.

-Aula .- Se evidencia rajaduras abiertas en la pared y en cielo raso .

-Aula multiuso.-Se observa que para iniciar el año escolar.

Servicios higiénicos.- La letrina se encuentra en condición regular y el urinario está en proceso de mantenimiento.

Los muros .-Presenta humedad.

SEGUNDO. - El inicio de las labores se realizará el día lunes 17 de Marzo, en caso que las inclemencias climatológicas (lluvias) persistan y/o aumenten, se tomara decisiones en coordinación con los padres de familia y comunidad educativa.

TERCERO .- La Infraestructura de la Institución Educativa ha sido evaluado por defensa civil informe correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente,



Prof. Lidia Esther Caxi Guevara
DIRECTORA (e)

PANEL FOTOGRAFICO:

FOTO PARED DE ALMACEN.



FOTO PARED DE AULA



FOTO CIELO RASO DE AULA



COMEDOR



FOTO AULAS

