INFORME Nº 001-2025-GRP/UGELEC/AGI/EI-RMA

ATENCION : **Dra. Norka Belinda Ccori Toro**
Directora de la Ugel El Collao – Ilave

CC : **Abog. Pedro Chicalla Cursasi**
Jefe del Area de Gestión Institucional

DE : **Ing. Renan Mamani Arpasi**
Especialista en Infraestructura

ASUNTO : Informe correspondiente

REFERENCIA : INFORME N° 00105-2025-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL

FECHA : Ilave, 31 de enero del 2025

I. ANTECEDENTE

Por intermedio del presente, tengo a bien dirigirme a Ud. Para informar sobre el INFORME N° 00105-2025-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL, que en dicho documento se indica como Asunto; la solicitud de intervención para la trasferencia y saneamiento físico legal de predios de las instituciones educativas en Balsabe, distrito de Ilave, Provincia de El Collao, departamento de Puno. En dicho documento en el numeral 3.7 solicita remitir la documentación señalada.

II. ANALISIS

Primero cabe mencionar que, del documento en referencia; la oficina de infraestructura de la UGELEC, según sus competencias solo correspondería hacer alcance información de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.7 literal a); y todos los demás literales no le competen a esta oficina.

Al respecto la oficina de infraestructura realizó la revisión del estado de saneamiento físico legal de los predios ocupados de las IEI 402, IEP 72756, los cuales a la fecha no cuentan con partida registral en la SUNARP a favor del Ministerio de Educación, no cuentan con plano perimétrico - ubicación, no cuentan con memoria descriptiva, y demás documentos técnicos.

De acuerdo a la base grafica registral BGR de la SUNARP las áreas de las IE 402 y 72756, se encuentran ubicadas sobre el área de 4 partidas registrales (05059665 particular, 05058155 Chipana Calla Jesus Marcia, 05058156 Chipana Calli Nadina Irene y Chipara Calli Juan Edgar 05058157) tal como se aprecia en la siguiente imagen.


Ubicación
Partida
Coordenadas
Servicio de visualización
Gráfica Registral
sunarp
Tiempo: 01:45
CERRAR SESIÓN
Búsqueda por Número de Partida
Descargar Excel
Nueva consulta
Resultado(s): 1 Registro(s)
Zona
Oficina
Partida
Título
Fecha
Ver
ZR-XIII
PUNO
05058157
16776
28/12/2000
Pagina 1 de 1
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Información Registral
05058304
05058342
05058157
05058156
05058155
05058158
05059665
05059031
05059664
05054599
05061569
05055845
Accede a más información de tus partidas
Conoce Aquí
SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL EN LÍNEA
05058154
05058164


sunarp
Información Registral
05058304
IEI 402
05058157
05058156
05058155
05055845
IEP 72756
05059665
05059664
05058154

Para tener la información mas exacta y certera es necesario realizar la búsqueda catastral ante la SUNARP. Para ello es necesario los planos perimétricos para cada IE, planos de Ubicación, memora descriptiva. Para obtener los documentos todos estos documentos técnicos ese necesario realizar los levantamientos topográficos de los predios ocupados por la IE 402 y 72756 realizadas por un especialista ingeniero topógrafo con conocimientos en geodesia y saneamiento físico legal. Y para la ejecución de todo lo anterior es necesario la asignación de un presupuesto para los servicios de topografía, para realizar los pagos a la SUNARP, etc.

III. CONCLUSION

En conclusión, los predios de las IE 402 y 72756 no cuentan con saneamiento físico y legal a favor del Ministerio de Educación, toda vez que se encuentran sobre 4 predios con partidas registrales que corresponden a personas particulares. Por lo tanto, requiere realizar levantamiento topográfico especializado para posterior búsqueda catastral ante la SUNARP para obtener información certera y poder remitir la información solicitada en el documento de referencia.

Es todo lo que puedo informar para los fines pertinentes y aprovecho para agradecer su atención y compromiso.

Atentamente.

ING. RENAN MAMANI ARPASI
Especialista en Infraestructura - UGEL El Collao

C.c.: Archivo
Oficina de Infraestructura UGEL El Collao