

San José de Ancomarca, 15 de Agosto de 2024.

OFICIO N° 015- 2024-D-UGELC-IEP. N° 70621-S.J.A.

SEÑORA : Dra. Norka B. Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO-ILAVE

PRESENTE.-

ASUNTO : Remito informe ISIE de PREVAED

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir el informe del ISIE de PREVAED de la Institución Educativa Primaria N° 70621 San José de Ancomarca – Capaso. Adjunta ficha índice de seguridad de Instituciones Educativas.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



[Firma manuscrita]
Lic. José Tacora Quenaya
DIRECTOR (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	21 a 40 %	2
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	0 a 20 %	1
TOTAL SUMA DE VALORES			9

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de vigas en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	0
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	0
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	0
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	0
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	No implementado	0
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	0
TOTAL SUMA DE VALORES			14

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
PRIMARIA

Nº 70621 SAN
JOSE ANCOMARCA

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 8 =	1.13
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	14
Operación # / 12 =	1.17
Nivel vulnerabilidad	BAJO


Lic. José Tacora Olanaya
DIRECTOR (e)

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: Económica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	Nº 70621 SAN JOSE ANCOMARCA
--------------------------------	-----------------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	manantial	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe.	Cuenta con desagües operativos	0
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	0
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	0
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Implementado al 25%	1
	TOTAL SUMA DE VALORES		3

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Desemboca en una red pública de desagüe	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman	1
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos diferenciados por residuos	0
	TOTAL SUMA DE VALORES		4

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	4
Operación # / 4 =	1.00
Nivel vulnerabilidad	BAJO



 Lic. José Tacora Quenaya

 DIRECTOR (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.13
Física	1.17
Económica	0.50
Ambiental	1.00
Suma	3.79

Suma Valor promedio	3.79
Cantidad dimensiones	4
Promedio	0.95

Nivel vulnerabilidad del	BAJO
--------------------------	------