

Chiramaya, 13 de agosto del 2024

OFICIO N.º 027- 2024 - MED/DREP/UGELEC/IEI N°1055-CH

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO- ILAVE

PRESENTE. -


ASUNTO : **ELEVO FICHA ISIE DE LA IEI N° 1055 DE CHIRAMAYA.**

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de poner en su conocimiento de la Ficha de Índice de Seguridad de la Institución Educativa (ISIE) de la IEI N° 1055 de Chiramaya, para la evidencia se adjunta los formatos para su revisión respectiva.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad, para expresarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente:




Prof. Leandros R. Vizcarra Quispe
DNI. 01318146
DIRECTORA (a)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1055- CHIRAMAYA
-------------------------------------	--------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con GGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRd con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	61 a 80 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	3
	TOTAL SUMA DE VALORES		

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	0
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	0
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	0
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	0
	Antigüedad de la Construcción.	Menor o igual a 5 años	5
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	2
RESILIENCIA	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	2
	Material predominante en el piso	Parquet o madera pulida/Vinílico	3
	Sistema eléctrico.	Operativamente parcial con puesta a tierra	1
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	1
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	1
TOTAL SUMA DE VALORES			16

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 8 =	1.00
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	16
Operación # / 12 =	1.33
Nivel vulnerabilidad	BAJO



 Director

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN

INCE

DIMENSIÓN: *Económica*

EDUCATIVA INICIAL 2022 CHIRAMAYA

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	0
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	0
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	1
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	0
TOTAL SUMA DE VALORES			3

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	3
Operación # / 6 =	0.50
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La empuja / La quemamos)	1
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	2
TOTAL SUMA DE VALORES			7

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	7
Operación # / 4 =	1.75
Nivel vulnerabilidad	BAJO



 Prof. Lourdes R. Vizcarra Quespe

 DNI. 01318146

 DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.00
Física	1.33
Económica	0.50
Ambiental	1.75
Suma	4.58

Suma Valor promedio	4.58
Cantidad dimensiones	4
Promedio	1.15

Nivel vulnerabilidad del **BAJO**