



IEI 306 MULLA
CONTIHUECO

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho



Chiramaya, 08 de Agosto del 2024.

OFICIO N° 018-2024-DREP-UGEL/EC-DIEP.N°70364/CH.

SEÑORA : DRA. NORKA CCORI TORO.
Directora de la UGEL EL COLLAO.

PRESENTE.-

ASUNTO : INFORMA FICHA ISIE DE PREVAED.

Me dirijo a usted, con la finalidad de informar que la Institución Educativa Primaria N° 70364 CHIRAMAYA, distrito de llave, eleva la ficha ISIE de PREVAED de la UGEL EL COLLAO. Siendo que la Institución está focalizada. Para tal caso anexo al presente.

Aprovecho la oportunidad para expresar las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Lola Marina Angulo Torres
Lola Marina Angulo Torres
DIRECTORA (e)

(Con criterios de vulnerabilidad)

Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIIE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIIE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	0 a 20 %	1
TOTAL SUMA DE VALORES			11

Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	De 6 a 15 años	2
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	0 a 20 %	1
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	No implementado	5
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	32

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70364 CHIRAMAYA
--------------------------------------	--------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 8 =	1.38
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	32
Operación # / 12 =	2.67
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

 *[Signature]*
Firma y Sello del Director General de Educación (e)

Dimensión: Económica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70364 CHIRAMAYA
--------------------------------	--------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe.	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura *	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 50% de necesidades	3
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
	TOTAL SUMA DE VALORES		21

Dimensión: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman	2
	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
RESILIENCIA	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos diferenciados por residuos	3
	TOTAL SUMA DE VALORES		11

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2.75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Dimensión	Valor promedio
Social	1.38
Física	2.67
Económica	3.50
Ambiental	2.75
Suma	10.29

Suma Valor promedio	10.29
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.57

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------



 Firma y Sello del Director