



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".



Chijuyo Copapujo, 16 de Agosto del 2024.

OFICIO N° 053-2024-DIES.-JCH.-CHC.-

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL. EL COLLAO - ILAVE.

PRESENTE.-

ASUNTO : SE COORDINE Y SOLICITE LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTALACIONES Y/O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES. "JORGE CHÁVEZ" DE CHIJUYO COPAPUJO – ILAVE CON ÁREAS CORRESPONDIENTES DE LA OFICINA INDECI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO A FIN DE CONTAR CON EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE DICHA INFRAESTRUCTURA, que en el texto se detalla:

De mi consideración.

Con singular agrado me dirijo a su digna persona para expresarle mi saludo cordial a nombre de la IES. "Jorge Chávez" de Chijuyo Copapujo; a la vez manifestarle lo siguiente.

Que, en referencia de las normas administrativas y educativas vigentes, asimismo, y en cumplimiento de las funciones - responsabilidades que se asigna al personal directivo, y en vista de que, la IE. cuenta con 02 pabellones divididos en 04 aulas pedagógicas y 01 espacio administrativo (Dirección) los cuales presentan un deterioro generalizado, debido que, en sus paredes muestran grietas, rajaduras y fisuras en todos sus elementos, desprendimiento en cielorraso con filtraciones de agua y humedecimiento que podrían generar cortos circuitos; pisos de machihembrado desprendidos y deteriorados, los mismos, están en situación de colapsar ante cualquier fenómeno de la naturaleza por fuertes vientos, los sismos y que ya se avecina la temporada de lluvias; por lo que, se considera un peligro eminente para los estudiantes y la comunidad educativa en general; del mismo modo, se visualiza y fue constatado por Comité de GRD y COE de la IE que, por el lado Sur se tiene el cerco perimétrico de material rústico que presenta grave deterioro y que en la actualidad parte del cerco perimétrico se encuentra colapsada por las fuertes precipitaciones pluviales ya que, las construcciones en general datan de la década del 80, con material rústico y mano de obra no calificada. Por los fundamentos arriba expuestos y en cumplimiento a la Ley N° 19338 y Ley N° 29664, recorro ante su representada del órgano intermedio del sector educación **LA COORDINACIÓN Y SE SOLICITE LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INMEDIATA DE INSTALACIONES Y/O INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES. "JORGE CHÁVEZ" DE CHIJUYO COPAPUJO – ILAVE CON ÁREAS CORRESPONDIENTES DE LA OFICINA INDECI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO A FIN DE CONTAR CON EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE DICHA INFRAESTRUCTURA** a fin de dar solución a la problemática existente y evitar deslinde de responsabilidades y el mismo, será en beneficio de la comunidad educativa de Jorge Chávez y la población del C.P. de Chijuyo Copapujo. Adjunto evidencias.

En espera de su atención y participación, anteladamente agradezco y aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguida consideración y estima personal.



Prof Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C M 1001873709

**EVIDENCIA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA IES. JORGE CHÁVEZ – CHIJUYO COPAPUJO – 16-08-2024.**

