



“ Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana ”

Ilave, 14 de marzo de 2025

OFICIO N° 013-2025-ME-DREP-UGEL-DIEI-N° 402 - B

SEÑORA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro.
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao.

ASUNTO : INFORME N° 001-2025-ME-DREP-UGEL-DIEI-N° 402 – B
Sobre El Buen Inicio del Año Escolar y las Condiciones de la
Infraestructura.

Ref. : OFICO MULTIPLE N° 030-2024-ME/DREP-DUGELEC/D.

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento el INFORME N° 001-2025-ME-DREP-UGEL-DIEI-N° 402 – B Sobre El Buen Inicio del Año Escolar y las Condiciones de la Infraestructura.

Atentamente.

402
BALSABE




Lic. Yoselin C. Garambel Quispe
DIRECTORA (e)

ILAVE

PUNO

PERÚ



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Ilave, 17 de febrero de 2025

INFORME N° 001-2025-ME-DREP-UGEL-DIEI-N° 402 – B

A : **Dra. Norka Belinda Ccori Toro.**

Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao.

Ciudad

DE : **Lic. Yoselhin Carina Garambel Quispe**

Directora(e) de la Institución Educativa Inicial N° 402 Balsabe

ASUNTO : Informe sobre el Buen Inicio del Año Escolar y las condiciones de la infraestructura de la IEI N° 402.

Ref. : OFICO MULTIPLE N° 030-2024-ME/DREP-DUGELEC/D.

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud. Con la finalidad de informarle las acciones realizadas en el marco del Buen Inicio del Año Escolar y sobre los acontecimientos atmosféricos (lluvias) acontecidas en esta zona del altiplano en la IEI N° 402:

Primero: Estado actual de la infraestructura educativa y las vías de acceso. -

- La infraestructura de la IEI N° 402 se encuentra en buen estado y a la vista de los últimos acontecimientos lluviosos aún no hemos sufrido de algún tipo de daño que impida el Buen Inicio del Año Escolar, salvo las pequeñas concentraciones de agua que podría filtrar a los pisos de las aulas, pero hasta la fecha no tenemos daños de consideración.
- Las vías de acceso a la Institución Educativa se encuentran transitables, es decir no han sufrido daño que impidan el libre tránsito e impidan el acceso a la Institución.

Segundo: Identificación de riesgos potenciales. -

- La Institución Educativa se encuentra en una semi pendiente, a las faldas de un cerro de pequeña altura, si es que las lluvias continúan podríamos sufrir algún tipo



- de aniego a causa de las aguas que podrían discurrir desde el referido cerro, lo que ocasionaría que las aulas de la parte baja de la Institución podrían inundarse,
- La antigüedad de la Institución los techos podrían colapsar con una granizada de gran magnitud,
 - El aniego del área destinada a los juegos recreativos,
 - La Institución está ubicada al pie de la vía que conduce a Mazocruz (vía asfalta), pero el acceso se hace por una calle perpendicular, esa vía no está ni asfalta ni pavimentada, el exceso de lluvias puede provocar el daño de dicha vía.

Tercero: Un análisis sobre la viabilidad del inicio del año escolar 2025 en la fecha programada, indicar si se inicia el 17 de marzo de 2025.-

En vista de los últimos acontecimientos atmosféricos y habiendo realizado una verificación de las instalaciones, las que se encuentra en buen estado se dispone que el **Buen Inicio del Año Escolar se realice con normalidad el día 17 de marzo**, conforme la RM N° 556-2024, las disposiciones de la Ugel El Collao, puesto que la infraestructura de la Institución Educativa no ha sufrido daño mayor a la vista, no obstante se va solicitar al área de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Collao se sirva disponer una visita de inspección a fin de tener un diagnóstico más preciso de las condiciones actuales de la Institución Educativa, a fin de garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Es cuanto puedo informar a Ud. en honor a la verdad para los fines que estime por conveniente.

Atentamente




Lic. Yoselin C. Garambel Quispe
DIRECTORA (e)

ILAVE

PUNO

PERÚ



Sistema de drenaje de aguas



Acceso a la Institución Educativa



canal de agua pluviales



Vista de algunas aulas



Área de Riesgo (discurrir de aguas pluviales) desde el cerro





Área de juegos con agua emposada

