



INFORME N° 002-2025-DIES-"JCH"-CHC.-

A LA : **Dra. Norka Belinda CCORI TORO**
DIRECTORA DE LA UGEL. EL COLLAO - ILAVE.

DEL : **Prof. Porfirio SILVA ZAPANA**
DIRECTOR DE LA IES. "JORGE CHÁVEZ" DE CHIJUYO COPAPUJO.

ASUNTO : Informe de afectación a la infraestructura educativa por intensas lluvias presentadas en las últimas 2 semanas y su deterioro por uso, en la IES. "JORGE CHÁVEZ" de Chijuyo Copapujo - 2025.

REFERENCIA : Oficio Múltiple N° 125-2025-ME/DREP-DUGELEC/D. – Normas Administrativas y Educativas

FECHA : Chijuyo Copapujo, 13 de Marzo del 2025.

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de expresar el saludo cordial a nombre de la IES. "Jorge Chávez" de Chijuyo Copapujo del ámbito de la UGEL. El Collao, a su vez para informar sobre la afectación a la infraestructura educativa de la IES. Jorge Chávez por las intensas lluvias o precipitaciones pluviales que se presentaron durante las dos últimas semanas, que, a continuación, se detalla:

PRIMERO. – Logros.

- La dirección solicitó la inspección técnica de edificación del local escolar ITSE a la Municipalidad Provincial del El Collao – Ilave y la UGEL. El Collao, a fin de determinar la situación real, las condiciones y los posibles daños que afectaron a la infraestructura educativa y que afectarían el normal desarrollo de las actividades curriculares de la IE. Durante el I periodo del año escolar 2025.
- Se conformó el Comité de Gestión de Condiciones Operativas de la IE. Reconocida con RD. Y la Brigada de EA. Y GRD. Y operativizó el COE.
- Se elaboró el Plan GRD y el Plan de Contingencia considerando el efecto climatológico de las fuertes lluvia e inundaciones, para su mitigación.
- Se realizó coordinaciones con autoridades y el personal administrativo para acciones de limpieza.

SEGUNDO. – Dificultades.

- Se tiene la afectación por lluvias en PAREDES, CIELO RASO CON FILTRACIONES, HUMEDECIMIENTO EN PISOS, PATIO HÚMEDO, PARTE DEL CERCO COLAPSADO, entre otras afectaciones y la institución no cuenta con suficientes recursos económicos para su intervención a la afectación de daños causados a la infraestructura por las intensas lluvias.
- No se tiene a la fecha la respuesta de INDECI para la verificación de daños causados por intensas lluvias y el deterioro por uso de la infraestructura y las instalaciones respectivas del local educativo.
- No se tiene la respuesta o el apoyo de autoridades locales o comunales y padres de familia.
- No se tiene la intervención de PEVAEED de la UGLEC. Y otras instancias frente a situaciones de riesgo y desastres.

TERCERO. – Sugerencias.

- Coordinar con INDECI El Collao - UGELEC para la inmediata inspección técnica y emitir el Informe y el Certificado correspondiente.
- Solicitar a la UGELEC que se gestione ante instancias correspondientes una nueva infraestructura educativa.
- Operativizar los comités y las brigadas de EA y GRD.
- Gestionar a PRONIED o agilizar el trámite de las aulas temporales para el uso adecuado y desarrollo de las actividades pedagógicas con normalidad y sin interrupciones.
- SOLICITAR A LA UGELEC APLAZAR por lo menos una semana o 15 días el INICIO DE LABORES ACADÉMICAS, ya que los estudiantes que asisten pertenecen a las comunidades y deben trasladarse desde lugares muy distantes y los padres piden permisos o simplemente no envían a sus menores hijos.

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad y para fines que se tome la acciones respectivas y correspondientes a fin de evitar consecuencias y deslinde de responsabilidades, y se actúe con formalidades de Ley.

Atentamente;



Prof. Porfirio Silva Zapana
DIRECTOR
C.M. 1001873709