

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Sarapi Arroyo, 13 de marzo 2025.

OFICIO N° 001–2025-DREP-UGEL/EC-RED W.Y.PILCUYO

SEÑORA : Dra. NORKA B. CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

ASUNTO : Remito Informe por Afectaciones pluviales e inundaciones a la infraestructura educativa de las instituciones de la Red EDUCATIVA WIÑAY YATIÑA - PILCUYO

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud., para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de la comunidad educativa de la Red Educativa **WIÑAY YATIÑA – PILCUYO ZONA ALTA**, y por intermedio del presente documento, recurrimos a Ud., Señora Directora de la UGEL El Collao y **especialista de educación inicial**, que en las Instituciones educativas vienen presentándose afectaciones pluviales e inundaciones por el desborde del río zapatilla, también se presenta filtraciones, desprendimiento y humedad de techo a causa de la intensa lluvia que se presenta en esta zona, estamos ubicados cerca al río.

De igual manera los estudiantes viven en zonas afectadas por el desborde y es imposible asistir a la institución educativa ya que corre el peligro de que se caigan al agua y las infraestructuras están en riesgo de caer y pasar algún tipo de daño a nuestra comunidad educativa. Lo que va dificultar la asistencia normal para el inicio de **clases este 17 de marzo** y de igual manera limitara la aplicación optima de la evaluación diagnostica de inicio.

Respecto a las carreteras, de igual manera se encuentran deteriorada por el fuerte temporal de lluvia.

A continuación, se detalla las instituciones afectadas con sus evidencias respectivas.

Sin otro particular expreso los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

.....
COORDINADORA DE RED WIÑAY YATIÑA
YENI MARIBEL MAQUERA LUPACA

IEI.N° 317 SARAPI ARROYO



NO HAY PASE AL CENTRO POBLADO SARAPI ARROYO QUE ESTA LA IEI N° 317





Imágenes de la plaza centro poblado de sarapi arroyo donde está ubicado la institución educativa prácticamente está todo inundado por el desborde del rio .

TECHO DE AULA DE 5 AÑOS HA HUMEDECIDO



TECHO DE LA DIRECCION HA HUMEDECIDO



TECHO DEL ALMACEN HA HUMEDECIDO




TECHO DE COCINA HA HUMEDECIDO



HA HUMEDECIDO EL TRIPLAY DE LOS ALEROS DEL AULA DE 5 AÑOS



HA HUMEDECIDO EL TRIPLAY DE LOS ALEROS DEL BAÑO DE LOS NIÑOS



HA HUMEDECIDO EL TRIPLAY DE LOS ALEROS DEL COMEDOR



004 » A HEJÁT OEP OOT OEU OCE



techos afectados por filtración de agua de lluvia

00P »Ä Fİ ÁJ0EÖUÁ
ÓÓÓÓÖÖÜU



POR COLAPSAR LOS MUROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA



00P óÄ Í €ÁROŠŠWŸUÁ
ÔUT ÚWŸU



POR LAS INTENSAS LLUVIAS SE CAYERON ARBOLES