

"Año del Bicentenario de la Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Checca, 30 de julio del 2024

OFICIO N° 013- 2024 - UGELEC/DIEIN°319CH.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
EL COLLAO - ILAVE.

ASUNTO : REMITO FICHA ISIE DE LA IEI N° 319

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez remitirle la Ficha Índice de Seguridad de Instituciones Educativas - ISIE de la Institución Educativa Inicial N° 319 del centro Poblado de Checca, distrito de Ilave, provincia de El Collao, departamento de Puno.

Adjunto al presente, Ficha ISIE.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
IEI N° 319 CHECCA
DISTRITO DE
EL COLLAO
Lc. Yolyvís Maquera Maquera
DIRECTORA (a)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	IEI N° 319
-------------------------------	------------

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	81 a 99 %	5
% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5	
TOTAL SUMA DE VALORES			19

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	81 a 99 %	5
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
RESILIENCIA	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	5
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 85%	2
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	Si tiene certificado	1
TOTAL SUMA DE VALORES			43

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	19
Operación # / 8 =	2.38
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	43
Operación # / 12 =	3.58
Nivel vulnerabilidad	ALTO



DIRECCIÓN
 U.E. Valeriy Mena Huancabamba
 - DIRECTORA (e)

INSTITUCIÓN

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA INICIAL IEI N° 319

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Otros (Río)	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desague sin mantenimiento	4
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			21

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	21
Operación # / 6 =	3.50
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			12

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 4 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
LIMA
Luz Yolynda Manera Maquera
DIRECTORA (e) -
Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.38
Física	3.58
Económica	3.50
Ambiental	3.00
Suma	12.46

Suma Valor promedio	12.46
Cantidad dimensiones	4
Promedio	3.11
Nivel vulnerabilidad del	ALTO