



PERÚ

Ministerio
de Educación



Año *del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho*

Sullcacatura II, 21 de agosto del 2024.

OFICIO N°013- 2024-DREP-UGEL/EC-DIEP.N°70140/S.II.

PARA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE
PRESENTE.-

ASUNTO : **Envío ficha índice de seguridad de ISIE.**

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho con la finalidad de saludarle cordialmente, y al mismo tiempo dar a conocer sobre el envío tanto físico y virtual de la ficha índice de seguridad de Institución Educativa (ISIE) correspondiente a la IEP N° 70140 Sullcacatura II.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones distinguidas.

Atentamente,




Betty Castillo Quispe
DNI N° 01845664
DIRECTORA

DIMENSIÓN: **Económica**

EDUCATIVA INICIAL	227 JUNIO I ARROLLO
----------------------	------------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 50% de necesidades	3
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			21

DIMENSIÓN: **Ambiental**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia o canal	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman	2
	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
RESILIENCIA	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Suficiente cant. de tachos diferenciados por residuos	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

Dimensión	Valor promedio
Social	2.00
Física	2.50
Económica	3.50
Ambiental	2.00
Suma	10.00



FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE
(Con criterios de vulnerabilidad)

(Con criterios de vulnerabilidad)

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
TOTAL SUMA DE VALORES			16

Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	3
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 100%	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	30

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	317 SARAPI ARROLLO
-------------------------------------	-----------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	16
Operación # / 8 =	2.00
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	30
Operación # / 12 =	2.50
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

INSTITUCIÓN