



**GOBIERNO  
REGIONAL PUNO**

**DIRECCIÓN REGIONAL  
DE EDUCACIÓN**

**UNIDAD DE GESTIÓN  
EDUCATIVA LOCAL EL  
COLLAO**



"Año de la Recuperación y la Consolidación de la Economía Peruana"

Chocco Quelicani, 12 de marzo del 2025

**OFICIO N° 009 - 2025 – UGEL/ EL COLLAO – DIEP.Nro.70686 - NML.**

SEÑORA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO  
Directora de la UGEL – EL COLLAO - ILAVE.  
**ILAVE.** –

ASUNTO : Reporte del estado de Infraestructura y acceso a la I.E.

REFERENCIA : Oficio múltiple Nro. 125-2025 ME/DREP-UGELEC/D.


---

Me es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicar el reporte de la Infraestructura educativa por la presencia de fuertes lluvias durante el presente mes, correspondiente a la I.E.P. Nro. 70686 de Chocco Quelicani, jurisdicción del Distrito de ILAVE, Provincia de El Collao, adjunto el Informe Nro. 001-2025 para su conocimiento y fines consiguientes

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



  
Prof. Nestor Marca Limachi  
DIRECTOR  
I.E.P. N° 70686

NML/Direct.  
C.c. archivo



**INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nro. 70686 de CHOCCO  
QUELICANI – UGEL “EL COLLAO”**



"Año de la Recuperación y la Consolidación de la Economía Peruana"

**INFORME Nro. 001 – 2025/ DREP/UGEL EL COLLAO/IEP.70686-CH.Q.**

**DEL** : Prof. NESTOR MARCA LIMACHI  
Director de la Institución Educativa Primaria Nro. 70686 de  
Chocco Quelicani.

**A LA** : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO  
Directora de la UGEL “El Collao”.

**ASUNTO** : ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A LA I.E.

**FECHA** : Chocco Quelicani, 11 de marzo del 2025

Por medio del presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de informar con respecto al **estado de Infraestructura Educativa y el acceso** a la Institución Educativa Primaria Nro. 70686 de Chocco Quelicani, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa local de El Collao, de lo cual detallo lo siguiente:

**PRIMERO.** – Por la presencia de fuertes lluvias y la crecida de caudal del río zapatilla que se encuentra a pocos metros la Institución Educativa, en la actualidad se encuentra con el desborde de dicho río, motivo por el cual el acceso está siendo intransitable.

**SEGUNDO.** – Actualmente el acceso (trocha carrozable) que conduce a la Institución Educativa se encuentra inundada, es decir formación de pequeñas lagunas, así como se muestra en las vistas fotográficas adjuntas.

**TERCERO.** – De la misma forma se aprecia fuerte humedad y presencia agua en el patio y frontis del pabellón de aulas, esto causaría un posible colapso de la infraestructura educativa (aulas y cerco perimétrico de material adobe).

**CUARTO.-** Por estas razones expuestas, la Institución educativa no estaría en condiciones operativas para el buen Inicio del año escolar 2025, Además debo informar por la integridad física del personal docente estamos cumpliendo el trabajo de semana de gestión fuera del local educativo (días 12 y 13 del presente), por no haber condiciones de acceso a la Institución.

Es cuanto informo en honor a la verdad para los fines consiguientes,

Atentamente,



*Prof. Nestor Marca Limachi*  
DIRECTOR  
I.E.P. N° 70686

NML/Direc.  
cc. archivo

## **PANEL FOTOGRAFICO**



**VISTA DEL INGRESO PRINCIPAL A LA INSTITUCION EDUCATIVA – SE APRECIA FORMACION DE LAGUNA**



**EN LA PRESENTE VISTA SE APRECIA PUERTA INGRESO CON FORMACION DE LAGUNA Y UNIDAD MOVIL  
VARADA POR LA PRESENCIA DE LODO.**



**EN LA VISTA SE APRECIA EL DESBORDE DEL RIO ZAPATILLA LUGAR UBICADO ANTES DE LLEGAR A LA INSTITUCION EDUCATIVA**



**ACCESO POR MEDIO DE TROCHA CARROZABLE INUNDADA, PARTE DE LA UNIDAD MOVIL VARADA.**



**VISTA TOMADA DESDE INTERIOR DEL VEHICULO TROCHA CARROZABLE DE ACCESO A LA  
INSTITUCION INUNDADA**



**OTRA VISTA DEL ACCESO A LA INSTICTUCION INUNDADA**