



PERÚ

Ministerio
de Educación



*Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*

Ilave, 14 de agosto del 2024.

OFICIO N° 016-2024-ME-DREP-UGELEC/IEP N° 70634-T.C.

PARA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE
PRESENTE.-

ASUNTO : envío ficha índice de seguridad de IEP N° 70634.

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho con la finalidad de saludarle cordialmente, y al mismo tiempo dar a conocer sobre el envío tanto físico y virtual de la ficha índice de seguridad de Institución Educativa Primaria (ISIE) correspondiente a la IE N° 70634 TICONA CUSULLACA.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones distinguidas.

Atentamente,



Prof. Celia Rosa Chahuares Ari
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE
(Con criterios de vulnerabilidad)

(Con criterios de vulnerabilidad)

Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	No cuenta	5
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	21 a 40 %	2
TOTAL SUMA DE VALORES			17

Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	41 a 60 %	0
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	41 a 60 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	41 a 60 %	3
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	61 a 80 %	4
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
	TOTAL SUMA DE VALORES		39

Física

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70634
--------------------------------------	-------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	17
Operación # / 8 =	2.13
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	39
Operación # / 12 =	3.25
Nivel vulnerabilidad	ALTO



RECEPCIÓN Prof. Celia Rosa Chahuares Arias
EL COLECTIVO DIRECTORA (e)
Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: Económica

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			22

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La entidad no tiene un espacio para residuos sólidos)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente tanto de tachos o contenedores por residuos.	3
TOTAL SUMA DE VALORES			9



 DIRECCIÓN DISTRICTAL DE EDUCACIÓN
 UGEL EL COPIALTA
 Celia Rosa Chahuares Ari
 DIRECTORA (te)
 Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.13
Física	3.25
Económica	3.67
Ambiental	2.25
Suma	11.29

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70634
--------------------------------	-------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Suma Valor promedio	11.29
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.82

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------