

pílcuyo 20 de agosto 2024

OFICIO N° 004- 2024-DREP-UGELEC-IEP- PARTICULAR PILCUYO

SEÑORA :Dra. Norka Belinda Ccori Toro

DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO- ILAVE

PRESENTE

ASUNTO Remito la ficha índice de seguridad de instituciones educativas .ISIE

REFERENCIA : Índice de seguridad en la institución educativa

Es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de informarle sobre el cumplimiento numeral establecido SOBRE INDICE DE SEGURIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2024 ISIE , sobre las cuatro dimensiones realizadas. Es como se da a conocer que en nivel de vulnerabilidad en **dimensión social** es bajo. **dimensión física** es bajo , **dimensión económica** es baja y **dimensión ambiental** es baja.

Por otra parte se da a conocer que la institución es apropiada para seguir fomentando como una institución adecuada para el desarrollo de brindación de servicio educativo.

Sin otro en particular es todo cuanto puedo informarle.



[Firma manuscrita]
ATENTAMENTE

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			13

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	0
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Cemento	0
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	0
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	21 a 40 %	2
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	0
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	0
TOTAL SUMA DE VALORES			7

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	PARTICULAR PÍLCUYO
--------------------------------	--------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 8 =	1.63
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	7
Operación # / 12 =	0.58
Nivel vulnerabilidad	BAJO



[Handwritten signature]
Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	PARTICULAR PILCUIYO
--------------------------------	---------------------


Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	Cuenta con desague sin mantenimiento	0
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	0
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	No cuenta con presupuesto	0
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	1
		TOTAL SUMA DE VALORES	3

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	3
Operación # / 6 =	0.50
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	1
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	0
		TOTAL SUMA DE VALORES	5

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	5
Operación # / 4 =	1.25
Nivel vulnerabilidad	BAJO



Dimensión	Valor promedio
Social	1.63
Física	0.58
Económica	0.50
Ambiental	1.25
Suma	3.96

Suma Valor promedio	3.96
Cantidad dimensiones	4
Promedio	0.99

Nivel vulnerabilidad del	BAJO
--------------------------	------