



PERÚ

Ministerio
de Educación



Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Ilave, 05 de agosto del 2024.

OFICIO N° 022 - 2024 –ME-DREP-UGELEC/IEP N° 71545–PJ-CONEI.

PARA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE
PRESENTE.-

ASUNTO : **Envío ficha índice de seguridad de Institución Educativa N° 71545.**

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho con la finalidad de saludarle cordialmente, y al mismo tiempo dar a conocer sobre el envío tanto físico y virtual de la ficha índice de seguridad de Institución Educativa (ISIE) correspondiente a la IE N° 71545 de Pamaya Jichuyo.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones distinguidas.

Atentamente,



Bertha A. Inajosa Choque
Prof. Bertha A. Inajosa Choque
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE (Con criterios de vulnerabilidad)	
DIMENSIÓN:	Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	71545 - PAMAYA JICHUYO
--------------------------------	------------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
TOTAL SUMA DE VALORES			15

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Concreto armado	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativamente parcial con puesta a tierra	2
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	0 a 20 %	1
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 55%	3
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	Se realizó inspección	3
TOTAL SUMA DE VALORES			38

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	38
Operación # / 12 =	3.17
Nivel vulnerabilidad	ALTO



Prof. Bertha L. Inga-Chaque
DIRECTORA (a)

INSTITUCIÓN	71545 -
-------------	---------

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA
PRIMARIA

PAMAYA
JICHUYO

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe.	Cuenta con desagüe artesanal	3
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			17

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	17
Operación # / 6 =	2.83
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo) La enterramos	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			11

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2.75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Dimensión	Valor promedio
Social	1.88
Física	3.17
Económica	2.83
Ambiental	2.75
Suma	10.63

Suma Valor promedio	10.63
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.66

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------