



Untave, 05 de Agosto del 2024

OFICIO N° 13 – 2024 – DREP – UGEL/EC-DIEI. N° 1068-UNTAVE/CONDURIRI.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO

DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

PRESENTE. –

ASUNTO : Remito FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

Tengo a bien dirigirme a Ud., con la finalidad de hacer alcance de la **FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE** de la **Institución Educativa Inicial N° 1068 – UNTAVE** distrito de **CONDURIRI**, Ámbito de la **UGEL – EL COLLAO**.

Adjunto:

- Ficha ISIE
- Es propicia la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

 
Rosa Yanet Aquino Chura
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE (Con criterios de vulnerabilidad)
--

DIMENSIÓN: *Social*

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	Nº 1068
--	----------------

UNTAVE

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	4
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	2
TOTAL SUMA DE VALORES			10

DIMENSIÓN: *Física*

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	10
Operación # / 8 =	1.25
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	3
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	2
	Material predominante en las paredes.	Adobe	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			35

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	35
Operación # / 12 =	2.92
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Rosa Yanet Aquino Chura
 DIRECTORA (a)

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	Nº 1068
--	----------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	2
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			16

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	1
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			9

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	16
Operación # / 6 =	2.67
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



 Rosa Yanet Aquino Chura

 DIRECTORA (a)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.25
Física	2.92
Económica	2.67
Ambiental	2.25
Suma	9.08

Suma Valor promedio	9.08
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.27

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------