



“Año del Bicentenario de la consolidación de la independencia, y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

Ilave, 9 de julio del 2024

OFICIO N.º 013-2024-UGELC-D/IEI N°1076” J”.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local el Collao

ASUNTO : Remite Ficha ISIE de la IEI N° 1076 Jaquencachi

REFERENCIA : Comunicado N° 015-2024-DUGELEC.

Me es muy grato brindarle un cordial saludo a nombre de la Dirección de la Institución Educativa Inicial N° 1076 Jaquencachi; y al mismo tiempo remitir la Ficha ISIE, con los datos solicitados y consignados de acuerdo a lo solicitado

Sin otro en particular le expreso mis consideraciones y estima personal.

Atentamente.



[Handwritten signature]
Lourdes Mamani Silva
DIRECTORA (a)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1076
-------------------------------	------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	En proceso de elaboración	4
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	4
		TOTAL SUMA DE VALORES	17

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	tapial	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Cemento	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativamente parcial con puesta a tierra	2
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 85%	2
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	42

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	42
Operación # / 12 =	3.50
Nivel vulnerabilidad	ALTO



[Firma]
Lorena Mamián Silva
 DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: Económica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1076
-------------------------------	------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe.	Cuenta con desagües operativos	1
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			15

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	15
Operación # / 6 =	2.50
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Desemboca en una red pública de desagüe	1
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se desposita en un pozó / la tierra)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos orientados por	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 4 =	2.00
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



 Lourdes Mamani Silva

 DIRECTORA (a)

 Firma y sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.13
Física	3.50
Económica	2.50
Ambiental	2.00
Suma	10.13

Suma Valor promedio	10.13
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.53

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------