



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN-PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70351 SENKA



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Senka, 13 de agosto de 2024.

OFICIO N° 026-2024-ME-DREP-UGELEC-DIEP-N° 70351-S

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
ASUNTO : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.
REMITE FICHA ISIE DE LA IEP. N° 70351
REF. : NORMAS ADMINISTRATIVAS

Es grato dirigirme a su digna autoridad educativa con la finalidad de remitir el informe la Ficha ISIE de la **Institución Educativa Primaria N° 70351 de Senka**, el cual nos permite evaluar las condiciones de seguridad estructural, física-funcional, funcional-organizativa y entorno inmediato del local educativo. Adjunto ficha ISIE.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente.




Lic. Julio Quispe Mamani
DIRECTOR (e)
DNI N° 40084663

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	41 a 60 %	3
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
TOTAL SUMA DE VALORES			17

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	41 a 60 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES		41	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70351
--------------------------------------	-------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	17
Operación # / 8 =	2.13
Nivel vulnerabilidad	MEJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	41
Operación # / 12 =	3.42
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	
-------------	--

DIMENSIÓN: Económica

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe.	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	4
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
	TOTAL SUMA DE VALORES		18

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 6 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / se entierran / se queman)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	81 a 99 %	5
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			12

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 4 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO


Lic. Julio Quijse Mamani
DIRECTOR (e)
DNI N° 40084663.

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.13
Física	3.42
Económica	3.00
Ambiental	3.00
Suma	11.54

Suma Valor promedio	11.54
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.89

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------