

***“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y  
DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”***

Jalluyo Compuyo, 8 de agosto del 2024.

**OFICIO N° 012-2024/UGELEC/DIEI. N° 750-JC-P.**

**SEÑORA** : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO - ILAVE.

**PRESENTE**

**ASUNTO** : Remito ficha ISIE-PREVAED 2024

\*\*\*\*\*

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitir la **FICHA ISIE -PREVAED**, de la I.E.I. N° 750 JALLUYO COMPUYO, el cual anexo a la presente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,



Lic. Edhit Alfaro Aduviri  
DIRECTORA (e)

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN:** Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	2
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
<b>RESILIENCIA</b>	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	1
	% de miembros de la IE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	2
	<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>		

**DIMENSIÓN:** Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo	
<b>FRAGILIDAD</b>	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	1	
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6	
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	1	
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	2	
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	2	
	Material predominante en las paredes.	Adobe	1	
<b>RESILIENCIA</b>	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0	
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5	
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	5	
<b>RESILIENCIA</b>	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	1	
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4	
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5	
	<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			33

INSTITUCIÓN EDUCATIVA <b>750</b>	EDHIT ALFARO ADVIRI
-------------------------------------	------------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 8 =	1,63
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	33
Operación # / 12 =	2,75
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>

  
 Lic. Edhit Alfaro Adviri  
 DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN

ENUIT ALCARBON

DIMENSIÓN: **Económica**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	5
	Local escolar con acceso a desague.	Cuenta con desague sin mantenimiento	5
	Local escolar con acceso a Internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>22</b>

DIMENSIÓN: **Ambiental**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>7</b>

**EDUCATIVA**  
750

**ADUVIRI**

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3,67
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	7
Operación # / 4 =	1,75
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

  
Lic. Einar Alfaro Adviriri  
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1,63
Física	2,75
Económica	3,67
Ambiental	1,75
<b>Suma</b>	<b>9,79</b>

Suma Valor promedio	9,79
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2,45
<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>MEDIO</b>