"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Simillaca, 08 de Agosto del 2024

OFICIO N° 016-2024/DUGELEC-DIEP.70360-S

SEÑORA : DRA. NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

Presente.-

ASUNTO : REPORTE DE FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ISIE- UGEL EL COLLAO
REF. : NORMAS VIGENTES DE PREVAED-2024

Es muy grato dirigirme a Ud. para poner de su conocimiento sobre la situación real de nuestra institución educativa en la fecha que se hace el reporte, sin embargo hago alcance del certificado de defensa civil de la municipalidad provincial El Collao de fecha abril 2022, que a la fecha no esta atendido.

Aprovecho la oportunidad, para expresar las consideraciones de estima Personal, el numero cel. Para coordinar es el 971150405 para casos de comunicación

Atentamente,

Humberto Rizalaso Ccallo
DIRECTOR (e)

HRC/DIEP70360
C.c Arch.

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70360

DIMENSIÓN: *Social*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutricición.	61 a 80 %	2
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	1
		TOTAL SUMA DE VALORES	8

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 8 =	1.33
Nivel vulnerabilidad	**BAJO**

DIMENSIÓN: *Física*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	8
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	0
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	4
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	1
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	4
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	1
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	4
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	3
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	1
		TOTAL SUMA DE VALORES	37

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	37
Operación # / 12 =	3.08
Nivel vulnerabilidad	**ALTO**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN

Humberto Rizalaso Ccallo
Firma y Sello del Director (e)

INSTITUCIÓN	

EDUCATIVA PRIMARIA	70360

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	Cuenta con desague sin mantenimiento	0
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	0
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2024	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	1
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2024.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	1
		TOTAL SUMA DE VALORES	3

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	3
Operación # / 6 =	0.50
Nivel vulnerabilidad	**BAJO**

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	0
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	2
		TOTAL SUMA DE VALORES	4

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	4
Operación # / 4 =	1.00
Nivel vulnerabilidad	**BAJO**

Humberto Rizalaso Ccallo
DIRECTOR (e)
Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.33
Física	3.08
Económica	0.50
Ambiental	1.00
Suma	5.92

Suma Valor promedio	5.92
Cantidad dimensiones	4
Promedio	1.48
Nivel vulnerabilidad del	**BAJO**

X. PANEL FOTOGRAFICO I.E.P. N° 70360 SIMILLACA PACCO RISALAZO:

IMAGEN N°1.-

I.E.P. N°70360 SIMILLACA PACCO RISALAZO Aulas pedagógicas de material precario muros de adobe y cobertura calamina galvanizada.

IMAGEN N° 2.-

I.E.P. N°70360 SIMILLACA PACCO RISALAZO el bloque I Aula de adobe con cobertura de calamina galvanizado.

IMAGEN N°05 .-

I.E.P. N°70360 SIMILLACA PACCO RISALAZO se aprecia AULAS BLOQUE I, asta de bandera de la institución y patio de honor totalmente inundada por precipitaciones pluviales.

IMAGEN N°06 .-

I.E.P. N°70360 SIMILLACA PACCO RISALAZO aulas de material precario muros de abobe, estructuras tijerales de madera, techo cobertura de calamina galvanizado en mal estadoa de conservacion.

IMAGEN N°09.-

I.E.P. N°70360 SIMILLACA PACCO RISALAZO Aulas pedagógicas de material precario MUROS DE ADOBE presentan desprendimiento y colapso con presencia de filtracion de humedad.

IMAGEN N.-10

I.E.P. N°70360 SIMILLACA PACCO RISALAZO los acabados de las paredes se desprende en mal estado de conservacion por la filtracion de agua..

IMAGEN N 07.-

I.E.P. N°70360 SIMILLACA PACCO RISALAZO cerco perimetrico colapsado material de adobe estado de Conservación MALO.

IMAGEN N°8 .-

I.E.P. N°70360 SIMILLACA PACCO RISALAZO Aulas pedagógicas de material precario MUROS DE ADOBE regular estado de conservacion