

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Choque, 14 de agosto del 2024.

OFICIO N° 32-2024- DREP-DUGEL-DIEP.N°70661.CH.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL – EL COLLAO
PRESENTE. –

DE LA : Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
Directora (e) de la IEP N° 70661-Choque

ASUNTO : Eleva "FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE de la IEP N° 70661 de Choque – 2024.

REFERENCIA : Normas vigentes.

Es grato dirigirme a su digna Dirección con la finalidad de hacer alcance de la "FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE de la IEP N° 70661 de Choque – 2024, jurisdicción de la UGEL El Collao, en cumplimiento a las normas administrativas, el mismo que adjunto al presente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas de mi aprecio personal.

Atentamente,




Prof. Marleni Maritza Escobar Castro
DIRECTORA (e)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70661
--------------------------------------	-------

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			13

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 8 =	1.63
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	41 a 60 %	0
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	41 a 60 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativamente parcial con puesta a tierra	2
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	3
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 55%	3
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
	TOTAL SUMA DE VALORES		33

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	33
Operación # / 12 =	2.75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Prof. Mariela Martínez Escobar
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe.	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a Internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 50% de necesidades	3
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
	TOTAL SUMA DE VALORES		21

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
	TOTAL SUMA DE VALORES		10



Prof. Marieni Maritza Escobedo
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70661
--------------------------------	-------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	21
Operación # / 6 =	3.50
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	10
Operación # / 4 =	2.50
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Suma Valor promedio	10.38
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.59

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------

Dimensión	Valor promedio
Social	1.63
Física	2.75
Económica	3.50
Ambiental	2.50
Suma	10.38