

*Vilcachili, 12 de agosto del 2024*

**OFICIO N° 026- 2024 - MED/DREP/UGELEC/IEIN°1075-V**

**SEÑORA** : Dra. Norka Belinda CCORI TORO  
**DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO- ILAVE**

**PRESENTE. -**

**ASUNTO** : **ELEVO FICHA DE ISIE DE LA IEI N° 1075 VILCACHILI DEL 2024.**

---

Por el presente con suma complacencia me dirijo a usted, con la finalidad de poner en conocimiento sobre la Ficha de Índice de Seguridad de Instituciones Educativas ISIE, de la IEI N° 1075 VILCACHILI, para la evidencia se adjunta los formatos para su revisión respectiva:

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad, para expresarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente:



Prof. Andrea Zoraida Ramos Zeu  
DIRECTORA (e)

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN: Social**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	1
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>5</b>

**DIMENSIÓN: Física**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	41 a 60 %	2
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	0
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	0
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	41 a 60 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	De 16 a 25 años	3
	Material predominante en las paredes.	Adobe	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	1
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	1
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	1
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	1
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	No implementado	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	1
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>13</b>

<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b>	<b>1075</b>
<b>INICIAL</b>	

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	5
Operación # / 8 =	0.63
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 12 =	1.08
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>



Firma y Sello del Director

**DIMENSIÓN: Económica**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	1
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura pero no cuenta con dispositivos de internet	1
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	1
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	0
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>5</b>

**DIMENSIÓN: Ambiental**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	1
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La tierra / La quemar)	1
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	1
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>4</b>



Prof. Andrea Zoraida Ramos Zea  
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	0.63
Física	1.08
Económica	0.83
Ambiental	1.00
<b>Suma</b>	<b>3.54</b>

<b>INSTITUCIÓN</b>	
<b>EDUCATIVA INICIAL</b>	<b>1075</b>

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	5
Operación # / 6 =	0.83

**Nivel vulnerabilidad** **BAJO**

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	4
Operación # / 4 =	1.00

**Nivel vulnerabilidad** **BAJO**

Suma Valor promedio	3.54
Cantidad dimensiones	4
Promedio	0.89

**Nivel vulnerabilidad** **BAJO**