



IEP N° 70352 DE ALQUIPA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"POR UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL"

Alquipa, 05 de agosto de 2024

**OFICIO N° 015 - 2024-ME/DREP/UGELEC/DIEP**

**SEÑORA** : Dra. Norka Belinda CCORI TORO  
Señora directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de El Collao

**ASUNTO** : REMITO FICHA ISIE 2024

**REFERENCIA** : OFICINA PREVAED UGELEC

.....

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir a las oficinas correspondientes mediante su despacho, la ficha ISIE 2024, que corresponde a la IEP N° 70 352 de la parcialidad de Alquipa.

Se registra en nivel de Vulnerabilidad del local escolar de la IEP N° 70352 de la parcialidad de Alquipa como MEDIO.

Adjunto al presente oficio la ficha ISIE en formato PDF para su respectivo análisis y toma de decisiones.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle los afectos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

  
  
Herbert Arpasi Mamani  
DIRECTOR

# IEP N° 70352 DE ALQUIPA

<b>FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE</b> (Con criterios de vulnerabilidad)
--

**DIMENSIÓN:** Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA <b>PRIMARIA</b>	<b>IEP N° 70352</b>
--	---------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
<b>RESILIENCIA</b>	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	En proceso de elaboración	4
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	21 a 40 %	2
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>12</b>

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 8 =	1.50
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

**DIMENSIÓN:** Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de vigas en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	3
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	2
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	2
<b>RESILIENCIA</b>	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 55%	3
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>39</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	39
Operación # / 12 =	3.25
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>

-----  
Firma y Sello del Director

# IEP N° 70352 DE ALQUIPA

DIMENSIÓN: *Económica*

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	IEP N° 70352
--------------------------------	--------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagües operativos	1
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura y cuenta con dispositivos con señal mala	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			18

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 6 =	3.00
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La entierran / La queman)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	81 a 99 %	5
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			12

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 4 =	3.00
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>



Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.50
Física	3.25
Económica	3.00
Ambiental	3.00
<b>Suma</b>	<b>10.75</b>

Suma Valor promedio	10.75
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.69

<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>MEDIO</b>
---------------------------------	--------------