



GOBIERNO REGIONAL
PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA EL COLLAO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Sales Grande 05 de agosto del 2024

OFICIO N° 17 – 2024 – DREP – UGEL/EC-DIEL N° 1060/ SG.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO

DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

PRESENTE. –

ASUNTO : Remito FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS - ISIE

Tengo a bien dirigirme a Ud., con la finalidad de hacer alcance de la **FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE** de la **Institución Educativa Inicial N° 1060 – SALES GRANDE** distrito de **CONDURIRI**, Ámbito de la **UGEL – EL COLLAO**.

Adjunto:

- Ficha ISIE

Es propicia la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente:



[Firma]
Lic. Susi Pacoñuanaco Calle
DIRECTORA

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	4
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	2
TOTAL SUMA DE VALORES			10

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	3
	Antigüedad de la Construcción.	De 16 a 25 años	2
	Material predominante en las paredes.	Adobe	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
RESILIENCIA	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	5
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			37

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	Nº 1060
-------------------------------	---------

SALES GRANDE

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	10
Operación # / 8 =	1.25
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	37
Operación # / 12 =	3.08
Nivel vulnerabilidad	ALTO




Lc. Susi Pachamayo Colla
DIRECTORA

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	
-------------	--

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA INICIAL Nº 1060

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	manantial	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe.	No cuenta con desagüe	2
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			19

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	19
Operación # / 6 =	3.17
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	1
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			9

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO


Lic. Susi Pachamayo Calle
DIRECTORA

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.25
Física	3.08
Económica	3.17
Ambiental	2.25
Suma	9.75

Suma Valor promedio	9.75
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.44

Nivel vulnerabilidad del MEDIO