



PERÚ

Ministerio
de Educación



GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO - ILAVE

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Ilave, 09 de agosto del 2024

OFICIO N° 015-2024-UGEL-EL COLLAO/I.E.I. N° 1622 DE CHINGANI-I

SEÑORA : Dra. NORKA B. CCORI TORO
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local el Collao-Ilave

DE : MAGALI HUAQUIPACO ENCINAS
Directora (e) de la IEI N° 1622 de Chingani - Ilave

ASUNTO : FICHA INDICE DE SEGURIDAD (ISIE) DE LA IEI N° 1622-2024 CHINGANI

Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su digno cargo con la finalidad de saludarle y a la vez hacer de su conocimiento de la FICHA INDICE DE SEGURIDAD (ISIE) DE LA IEI N° 1622-2024 CHINGANI, el cual se detalla en los cuadros adjuntos.

Siendo todo cuanto tengo que informar, aprovecho la oportunidad para expresar mi más sincera consideración y estima personal

Atentamente.



Magali Huacupaco Encinas
DNI. N° 45514022
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA
INICIAL

1622

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	4
TOTAL SUMA DE VALORES			15

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	15
Operación # / 8 =	1.88
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	De 6 a 15 años	2
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	5
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			34

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	34
Operación # / 12 =	2.83
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Magdalena Encinas
Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe.	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet.	Hay cobertura pero no cuenta con dispositivo de internet	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			26

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
INICIAL

1622

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	26
Operación # / 6 =	4.33
Nivel vulnerabilidad	MUY ALTO

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Suficiente tachos y contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			11

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2.75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Magdalena Encinas
DNI. N° 45514022
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.88
Física	2.83
Económica	4.33
Ambiental	2.75
Suma	11.79

Suma Valor promedio	11.79
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.95

Nivel vulnerabilidad MEDIO