



GOBIERNO REGIONAL
PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Poquichilla, 04 de agosto del 2024

OFICIO N°021-2024-DREP-UGEL/EC-DIEI.N°710/P.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.

PRESENTE.-

ASUNTO : Remito FICHA DE INDICE DE SEGURIDAD DE IE. - ISIE

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de hacer alcance la FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE de la Institución Educativa Inicial 710 de Poquichilla del distrito de ILAVE, del ámbito de la UGEL EL COLLAO - ILAVE.

Adjunto:

- Ficha ISIE.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente,




Lir Elizabeth Velásquez Flores
DIRECTORA(e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
TOTAL SUMA DE VALORES			12

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	21 a 40 %	6
	% de vigas en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	61 a 80 %	4
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	No implementado	5
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			41

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	41
Operación # / 12 =	3.42
Nivel vulnerabilidad	ALTO



[Firma manuscrita]

—Firma y sello del Director
Lic. Elizabeth Wacquez Flores
DIRECTORA(e)

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 8 =	1.50
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA INICIAL	POQUICHILLA
-------------------	-------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe artesanal	3
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Implementado al 25%	4
	TOTAL SUMA DE VALORES		20

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Suficiente cant. de tachos diferenciados por residuos	3
	TOTAL SUMA DE VALORES		10

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	10
Operación # / 4 =	2.50
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Firma y Sello del Director
Lic. Elizabeth Velásquez Flores
DIRECTORA(e)

Dimensión	Valor promedio
Social	1.88
Física	3.42
Económica	3.33
Ambiental	2.50
Suma	11.13

Suma Valor promedio	11.13
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.78

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------