



INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 365 - ILAVE



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Ilave, 06 de Agosto del 2024

OFICIO N° 20-2024-DUGELC-DIEI N° 365-SCJ.- I.

SEÑORA : Dra. NORKA BELINDA QORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

DE LA : ELVA ROSA MAQUERA CONDORI
DIRECTORA DE LA IEI N° 365 -SCJ- ILAVE

ASUNTO : ELEVO FICHA ISIE IEI N° 365 - ILAVE

Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su digno Cargo, con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y a la vez, hacer de su conocimiento el informe de la ficha ISIE, también informar a su digna autoridad que la IEI 365, no cuenta con local propio y debió a ello remito a su despacho la ficha correspondiente a la IEP N° 70314 SAGRADO CORAZON DE JESUS, por lo que nuestra IEI, se encuentra en calidad de alojados en dicha Institución Educativa no como propietarios de la infraestructura que habitamos.

Con las expresiones de mi especial consideración y reconocimiento, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente



Elva Rosa Maquera Condori
Lic. Elva Rosa Maquera Condori
DIRECTORA

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSION: **Social**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	0 % de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición	61 a 80 %	4
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRd con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	4
TOTAL SUMA DE VALORES			17

DIMENSION: **Física**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativamente parcial con puesta a tierra	2
	RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %
Loc Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.		Implementado al 85%	2
Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.		No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			43

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA	SECRETARIA DE EDUCACION
--------------------------------	-------------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (H)	17
Operación H / 8 =	2.13
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (H)	43
Operación H / 12 =	3.58
Nivel vulnerabilidad	ALTO


 Firma y Sello del Director

 Director

DIMENSIÓN: Económica

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague.	Cuenta con desague sin mantenimiento	4
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			18

INSTRUCCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	REP. No 70316 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
--------------------------------	--

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 6 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Desemboca en un río	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan al camión o trócido municipal	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con techos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de techos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			9

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO


 Oficina del Director
 Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.13
Física	3.58
Económica	3.00
Ambiental	2.25
Suma	10.96

Suma Valor promedio	10.96
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.74

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	--------------