

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Ocoña, 15 de agosto del 2024.

OFICIO N°020-2024/ME-DREP/UGEL-EC/IEP 70382/D.

SEÑOR (a) : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO ILAVE


Dra. Norka Belinda CCORI TORO

ASUNTO : REMITO FICHA DE INDICE DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PRIMARIA N° 70382 DE OCOÑA - ILAVE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de saludarlo cordialmente y a su vez REMITO LA FICHA ISIE de la Institución Educativa Primaria N° 70382 de Ocoña del distrito de Ilave, provincia de El Collao, región Puno, para ello se adjunto la ficha llenado con los datos reales en el formato Excel.

Aprovecho de la oportunidad para reiterarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

 
Gregorio Laura Maquera
DIRECTOR

DIMENSIÓN: Social FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE (Con criterios de vulnerabilidad)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA

702222

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	4
TOTAL SUMA DE VALORES			14

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportas en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (anticipado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	21 a 40 %	2
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 85%	2
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			34

Total variables

Suma valor cuantitativo (#)

Operación # / 12 =

Nivel vulnerabilidad

12

34

2.83

MEDIO



Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA PRIMARIA	70382
--------------------	-------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe.	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet.	Hay cobertura pero no cuenta con dispositivos de internet.	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			22

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La enterran /	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			11

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2.75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Gregorio Laura Maquera
DIRECTOR

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.75
Física	2.83
Económica	3.67
Ambiental	2.75
Suma	11.00

Suma Valor promedio	11.00
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.75

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------