



**GOBIERNO
REGIONAL PUNO**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN**

**UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL EL
COLLAO**



Ilave, 31 de julio del 2024

OFICIO N° 21- 2024 - MED/DREP/UGELEC/DIEIN°718C.

AL : Prof. Norka Belinda Ccori Toro
Directora de la UGEL El Collao – Ilave

DE LA : Prof. Maria Elena HUANCA GUERRA
Directora de la IEI 718 COLLATA

ASUNTO : Eleva ficha ISIE Prevaed de la IEI 718 Collata

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre los datos expedidos en ficha ISIE – 2024 del programa de PREVAED, dando a conocer sobre la información actual de la IEI 718 Collata del distrito de Ilave

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad, para expresarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.



Huanga
Prof. Maria Elena Huanca Guerra
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

DIMENSIÓN: Social

(Con criterios de vulnerabilidad)

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			11

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	De 16 a 25 años	3
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso.	Madera (entabiado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	61 a 80 %	4
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			34

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	718 COLLATA
INICIAL	

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 8 =	1.38
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	34
Operación # / 12 =	2.83
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	
-------------	--

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA INICIAL 718 COLLATA

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Generador o motor del Municipio o de la comunidad	2
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			23

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	23
Operación # / 6 =	3.83
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo de la comunidad)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			9

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO


Prft. Maria Elena Huancá Guerra
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.38
Física	2.83
Económica	3.83
Ambiental	2.25
Suma	10.29

Suma Valor promedio	10.29
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.57

Nivel vulnerabilidad del MEDIO