



PERÚ

Ministerio
de Educación



Jilacatura, 31 de Julio del 2024

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

OFICIO N°12-2024/DREP/UGEL/ EC-DIEIN°1315-J.

SEÑORA :DRA.NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.

DE LA :PROF. DELIA CCALLO MAQUERA
Directora (e) de la I.E.I N° 1315-J

ASUNTO :Remito FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISEI -
2024


Tengo a bien de dirigirme a Ud., con la finalidad de hacer alcance de FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS- ISEI del Año 2024 de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1315 JILACATURA del distrito de ILAVE, Ámbito de UGEL el COLLAO .

- ADJUNTO FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISEI - 2024.

Aprovecho la oportunidad para testimoniarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,




Prof. Delia Ccallo Maquera
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	21 a 40 %	2
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	4
TOTAL SUMA DE VALORES			15

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	81 a 99 %	5
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	5
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	No implementado	5
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			49

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1315 - JILACATURA
-------------------------------	-------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	15
Operación # / 8 =	1.88
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	49
Operación # / 12 =	4.08
Nivel vulnerabilidad	MUY ALTO



 Prof. Delia Cacho Magueta

 DIRECTORA (a)

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1315 - JILACATURA
-------------------------------	-------------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	26
Operación # / 6 =	4.33
Nivel vulnerabilidad	MUY ALTO

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			26

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	No tiene/Usa baño portátil	5
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			12

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 4 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO



 Prof. Delia Ccallo Maquera
 DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.88
Física	4.08
Económica	4.33
Ambiental	3.00
Suma	13.29

Suma Valor promedio	13.29
Cantidad dimensiones	4
Promedio	3.32

Nivel vulnerabilidad del	ALTO
--------------------------	------