



PERÚ

Ministerio
de Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN PUNO

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL-EL
COLLAO

IES "MARIANO MELGAR"
CALLATA



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Ccallata, 12 de agosto del 2024.

OFICIO Nº 030-2024-DIES-MM-C.

SEÑORA : Dra. Norka B. CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

PRESENTE.-

ASUNTO : Remito ficha índice de seguridad de institución educativa-
ISIE.

REFERENCIA :

Es grato dirigirme a su Autoridad con la finalidad de hacerle llegar un saludo cordial; así mismo, remito ficha índice de seguridad de institución educativa-ISIE de la IES "Mariano Melgar"-Ccallata.

Aprovecho la ocasión para expresar la consideración más distinguida y estima personal.

Atentamente,



Prof. Richar Neira Coaquira
DNI° 01325635
DIRECTOR

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE
(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

| | |
|--|-----------------------|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA | MARIANO MELGAR |
|--|-----------------------|

| Vulnerabilidad | Variable | Valor cualitativo | Valor cuantitativo |
|------------------------------|--|---|--------------------|
| FRAGILIDAD | % de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. | 0 a 20 % | 1 |
| | % de estudiantes con desnutrición. | 21 a 40 % | 2 |
| | % de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. | 0 a 20 % | 4 |
| RESILIENCIA | La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente. | Cuenta con plan aprobado con RD | 1 |
| | Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente. | Cuenta con CGCO con RD de conformación | 1 |
| | Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente. | Cuenta con BEAGR sin RD de conformación | 3 |
| | % de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior. | 0 a 20 % | 1 |
| | % de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE. | 21 a 40 % | 2 |
| TOTAL SUMA DE VALORES | | | 15 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Total variables | 8 |
| Suma valor cuantitativo (#) | 15 |
| Operación # / 8 = | 1.88 |
| Nivel vulnerabilidad | BAJO |

DIMENSIÓN: Física

| Vulnerabilidad | Variable | Valor cualitativo | Valor cuantitativo |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| FRAGILIDAD | % de muros/paredes en mal estado. | 61 a 80 % | 4 |
| | % de columnas/pilares/soportes en mal estado. | 61 a 80 % | 6 |
| | % de vigas en mal estado. | 61 a 80 % | 4 |
| | % de estructura de techos/entrepisos en mal estado. | 61 a 80 % | 4 |
| | Antigüedad de la Construcción. | De 26 a 35 años | 4 |
| | Material predominante en las paredes. | Adobe | 0 |
| | Material predominante en el techo. | Madera y Calamina | 0 |
| | Material predominante en el piso | Madera (entablado) | 5 |
| Sistema eléctrico. | Operativo sin puesta a tierra | 3 | |
| RESILIENCIA | % déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar. | 81 a 99 % | 5 |
| | Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles. | Implementado al 25% | 4 |
| | Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad. | No tiene certificado | 5 |
| TOTAL SUMA DE VALORES | | | 44 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Total variables | 12 |
| Suma valor cuantitativo (#) | 44 |
| Operación # / 12 = | 3.67 |
| Nivel vulnerabilidad | ALTO |



Prof. Richar/Neira Coaguira
 DNI # 01325635
 DIRECTOR

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

| Vulnerabilidad | Variable | Valor cualitativo | Valor cuantitativo |
|------------------------------|---|---|--------------------|
| FRAGILIDAD | Local escolar con acceso a Agua Potable. | Pozo | 4 |
| | Local escolar con acceso a energía eléctrica. | Red pública | 1 |
| | Local escolar con acceso a desagüe . | Cuenta con desagüe artesanal | 3 |
| | Local escolar con acceso a internet . | No cuenta con cobertura | 4 |
| RESILIENCIA | Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2024. | Presupuesto cubre el 30% de necesidades | 4 |
| | Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022. | Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad | 4 |
| TOTAL SUMA DE VALORES | | | 20 |

| | |
|---|-----------------------|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA | MARIANO MELGAR |
|---|-----------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Total variables | 6 |
| Suma valor cuantitativo (#) | 20 |
| Operación # / 6 = | 3.33 |
| Nivel vulnerabilidad | ALTO |

DIMENSIÓN: *Ambiental*

| Vulnerabilidad | Variable | Valor cualitativo | Valor cuantitativo |
|------------------------------|--|---|--------------------|
| FRAGILIDAD | Manejo de aguas residuales del Local escolar. | Utiliza pozo ciego o negro | 3 |
| | Manejo de residuos sólidos del Local escolar. | Otros (se deposita en un pozo / La entienden y la cubren) | 2 |
| RESILIENCIA | % de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles. | 81 a 99 % | 5 |
| | Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos. | Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores | 3 |
| TOTAL SUMA DE VALORES | | | 13 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Total variables | 4 |
| Suma valor cuantitativo (#) | 13 |
| Operación # / 4 = | 3.25 |
| Nivel vulnerabilidad | ALTO |



 Prof. Richard Neira Coaquira
 DNI # 01325635
 DIRECTOR
 Firma y Sello del Director

| Dimensión | Valor promedio |
|-------------|----------------|
| Social | 1.88 |
| Física | 3.67 |
| Económica | 3.33 |
| Ambiental | 3.25 |
| Suma | 12.13 |

| | |
|----------------------|-------|
| Suma Valor promedio | 12.13 |
| Cantidad dimensiones | 4 |
| Promedio | 3.03 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nivel vulnerabilidad del | ALTO |
|---------------------------------|-------------|