

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho."

Ilave, 29 de julio del 2024.

OFICIO N° 014 -2024-MINEDU-DREP-UGEL-EC/DIEI N° 1061-CH

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
Directora de la UGEL El Collao-Ilave

ASUNTO : REMITO REPORTE DE FICHA DE INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS – ISIE DE LA IEI. 1061 - CHOQUE

Es muy grato dirigirme a su digna autoridad, para remitirle el **REPORTE DE FICHA DE INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE DE LA IEI. 1061 – CHOQUE.**

Adjunto: Ficha de reporte ISIE.

Es propicia la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,



Marta Cabrera Mamani
Prof. Marta Cabrera Mamani
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: **Social**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			13

DIMENSIÓN: **Física**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	De 6 a 15 años	2
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativamente completo	1
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 100%	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			27

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1061 - Choque
-------------------------------	---------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 8 =	1.63
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	27
Operación # / 12 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



 Prof. Marta Cabrera Masari
 DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1061 - Choque
-------------------------------	---------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La entran en /	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 4 =	2.00
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



 Prof. Mirta Cabrera Mamani

 DIRECTORA (e)

 Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.63
Física	2.25
Económica	3.67
Ambiental	2.00
Suma	9.54

Suma Valor promedio	9.54
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.39

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------