



PERÚ

Ministerio de
Educación

Dirección Regional de
Educación de Puno

Unidad de Gestión Educativa
Local El Collao

Institución Educativa Primaria
Nº 70319 De Mañazo

**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLA DE JUNIN Y AYACUCHO”**

Mañazo, 25 de julio de 2024.

OFICIO N° 023-2024-D.IE.PRIMARIA N° 70319-MAÑAZO/ILAVE.

SEÑOR : Lic. Norka B CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

PRESENTE. -

ASUNTO : DERIVO FICHA DE ISIE -PREVAED

=====

Es grato dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludos a nombre de la IEP. N° 70319 de Mañazo, el presente es para DERIVAR A LA OFICINA DE PREVAED LA FICHA ISIE, respectivamente llenado tal como pide el formato de FICHA DE INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, adjunto al presente:

- Ficha ISIE

Sin otro particular, le hago llegar mis más distinguidas consideraciones.

Atentamente,




Prof. Isabel Rina Torrez Velasquez
DIRECTORA

(Con criterios de vulnerabilidad)

Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	41 a 60 %	3
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
TOTAL SUMA DE VALORES		18	

Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	41 a 60 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	41 a 60 %	3
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Parquet o madera pulida/Vinílico	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 55%	3
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
	TOTAL SUMA DE VALORES		40

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
PRIMARIA

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 8 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	40
Operación # / 12 =	3.33
Nivel vulnerabilidad	ALTO



INSTITUCIÓN	70340 DE
-------------	----------

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA
PRIMARIA

المدرسة
الابتدائية
الشمس

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	Cuenta con desague artesanal	3
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura y acceso con señal buena	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
	TOTAL SUMA DE VALORES		20

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	20
Operación # / 6 =	3.33
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La escuela no tiene un espacio para depositar los residuos)	2
	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
RESILIENCIA	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
	TOTAL SUMA DE VALORES		11

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2.75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO


Firma y Sello del Director

[Firma]
Lic. Rafael Rina Torres Velásquez
DIRECTORA

Dimensión	Valor promedio
Social	2.25
Física	3.33
Económica	3.33
Ambiental	2.75
Suma	11.67

Suma Valor promedio	11.67
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.92

Nivel vulnerabilidad del

MEDIO