

Accaso, 14 de agosto del 2024

OFICIO N° 11 - 2024 - UGELEC/IEIN°318A.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO
- ILAVE.

ASUNTO : REMITO FICHA ISIE DE LA IEI N° 318 Accaso

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez remitirle la Ficha Índice de Seguridad de Instituciones Educativas - ISIE de la Institución Educativa Inicial N° 318 de la comunidad de Accaso, distrito de Pilcuyo, provincia de El Collao, departamento de Puno.

Adjunto al presente, Ficha ISIE.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 318
DIRECCIÓN
ACCASO
UGEL EL COLLAO

Marta S. Laureano Sosa
DIRECTORA (e) I.E.I. N° 318
ACCASO

Atentamente,

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: **Social**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	IEI N° 318 ACCASO
-------------------------------	-------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	0
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	14
TOTAL SUMA DE VALORES			18

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 8 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

DIMENSIÓN: **Física**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	41 a 60 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de vigas en mal estado.	61 a 80 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	5
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	1
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 55%	3
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			47

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	47
Operación # / 12 =	3.92
Nivel vulnerabilidad	ALTO



Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	IEI N° 318
-------------	------------

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe artesanal	3
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Implementado al 25%	4
TOTAL SUMA DE VALORES			20

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La entidad no tiene su propia	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			10

EDUCATIVA INICIAL	IEI N° 318 ACCASO
-------------------	-------------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	20
Operación # / 6 =	3.33
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	10
Operación # / 4 =	2.50
Nivel vulnerabilidad	MEDIO


Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.25
Física	3.92
Económica	3.33
Ambiental	2.50
Suma	12.00

Suma Valor promedio	12.00
Cantidad dimensiones	4
Promedio	3.00

Nivel vulnerabilidad del	ALTO
--------------------------	------