



Santa Rosa de Huayllata, 22 de Julio del 2024.

**OFICIO N° 13-2024-UGEL-EC/DIEI.735-SRH.**

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL - EL COLLAO

ASUNTO : REMITO FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE DE I.E.I. N° 735.

\*\*\*\*\*

Es muy grato dirigirme a usted, con la finalidad de remitirle la FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE DE I.E.I. N° 735 para su efectividad adjunto:

❖ Ficha ISIE

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente,



*[Handwritten signature]*  
Prof. Li Rubín Castillo Useda  
DIRECTOR (e)

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: *Social*

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	735 SANTA ROSA DE HUAYLLATA
-------------------------------	-----------------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>13</b>

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 8 =	1.63
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

DIMENSIÓN: *Física*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	De 6 a 15 años	2
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativamente completo	1
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 100%	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>27</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	27
Operación # / 12 =	2.25
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>



  
 Prof. Li Rubín Castillo Usceda  
 DIRECTOR (e)

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>22</b>

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	735 SANTA ROSA DE HUAYLLATA
-------------------------------	-----------------------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La enterran / La queman)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>8</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 4 =	2.00
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>


  
 Prof. Li Rubin Castillo Useda  
 DIRECTOR (e)  
 -----  
 Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.63
Física	2.25
Económica	3.67
Ambiental	2.00
<b>Suma</b>	<b>9.54</b>

Suma Valor promedio	9.54
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.39

<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>MEDIO</b>
---------------------------------	--------------