Ilave, 24 de julio del 2024.

OFICIO Nº 023- 2024-GRP-DREP-DUGELC-IEI 306. M.C./D.

SEÑORA : DRA. NORKA CCORI TORO.
Directora de la UGEL EL COLLAO.

P R E S E N T E.-

ASUNTO : INFORMA FICHA ISIE DE PREVAED.

REFERENCIA : R.M. MINEDU

Me dirijo a usted, con la finalidad de informar que la Institución Educativa Inicial 306 MULLA CONTIHUECO de Ilave, eleva la ficha ISIE de PREVAED de la UGEL EL COLLAO. Siendo que la Institución está focalizada. Para tal caso anexo al presente.

Aprovecho la oportunidad para expresar las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Marleni Viza Escalante
DIRECTORA
IEI. 306 MULLA CONTIHUECO
ILAVE

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	JUAN MASCO EBERICO

DIMENSIÓN: ***Social***

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	
	% de estudiantes con desnutricición.	61 a 80 %	
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	2
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	3
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	
		TOTAL SUMA DE VALORES	7

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	7
Operación # / 8 =	0.88
Nivel vulnerabilidad	**BAJO**

DIMENSIÓN: ***Física***

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	x
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	
		TOTAL SUMA DE VALORES	32

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	32
Operación # / 12 =	2.67
Nivel vulnerabilidad	**MEDIO**

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	JUAN MASCO EBERICO

DIMENSIÓN: ***Económica***

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	
	Local escolar con acceso a desague .	Cuenta con desague sin mantenimiento	
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	
		TOTAL SUMA DE VALORES	4

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	4
Operación # / 6 =	0.67
Nivel vulnerabilidad	**BAJO**

DIMENSIÓN: ***Ambiental***

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	
		TOTAL SUMA DE VALORES	6

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	6
Operación # / 4 =	1.50
Nivel vulnerabilidad	**BAJO**

Dimensión	Valor promedio
Social	0.88
Física	2.67
Económica	0.67
Ambiental	1.50
Suma	5.71

Suma Valor promedio	5.71
Cantidad dimensiones	4
Promedio	1.43
Nivel vulnerabilidad del	**BAJO**