

Cachipucara, 15 de Agosto de 2024.

OFICIO N° 016- 2024-D-UGELC-IEP. N° 70335-C.

SEÑORA : Dra. Norka B. Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO-ILAVE

PRESENTE.-

ASUNTO : Remito informe ISIE de PREVAED

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir el informe del ISIE de PREVAED de la Institución Educativa Primaria N° 70335 de Cachipucara – Pilcuyo. Adjuntando ficha índice de seguridad de Instituciones Educativas.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresar mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,


Lic. Oscar J. Lupaca Valeriano
DIRECTOR

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	0 a 20 %	1
TOTAL SUMA DE VALORES			8

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de vigas en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	0
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	0
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	0
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	0
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 85%	0
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	Si tiene certificado	0
TOTAL SUMA DE VALORES			14

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA

Nº 70335 CACHIPUCARA

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 8 =	1.00
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	14
Operación # / 12 =	1.17
Nivel vulnerabilidad	BAJO





Lic. Oscar J. Lujaca Valeriano

DIRECTOR

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: Económica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	Nº 70335 CACHIPUCARA
--------------------------------	-------------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	0
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura y acceso con señal buena	0
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	0
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Implementado al 25%	1
TOTAL SUMA DE VALORES			3

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman	1
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos diferenciados por residuos	0
TOTAL SUMA DE VALORES			4

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	4
Operación # / 4 =	1.00
Nivel vulnerabilidad	BAJO



 Lic. Oscar J. Yupaca Valeriano

 DIRECTOR

 Firma y sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.00
Física	1.17
Económica	0.50
Ambiental	1.00
Suma	3.67

Suma Valor promedio	3.67
Cantidad dimensiones	4
Promedio	0.92

Nivel vulnerabilidad del	BAJO
--------------------------	------