



PERÚ

Ministerio
de Educación

Ilave, 31 de Julio del 2024.

OFICIO N°018-2024-D.IEI N° 1082 TUPALA.

SEÑOR : Prof. NORKA BELINDA CCORI TORO
**DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
EL COLLAO-ILAVE.**

ASUNTO : REMITO LA FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS -ISIE -2024.

Mediante la presente me dirijo a usted para poner en su conocimiento, que como directora de la Institución Educativa Inicial N° 1082 Tupala ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao – Ilave, Le envió **LA FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS -ISIE -2024. A FIN DAR EL CUMPLIMIENTO.**

Agradeciendo por anticipado vuestra aceptación, expreso mis mejores consideraciones más distinguidas y estima personal.

ATENTAMENTE.




Lic. Lidian Edit Tique Cutipa
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	4
TOTAL SUMA DE VALORES			15

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			38

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INICIAL

1082 TUPALA

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	15
Operación # / 8 =	1.88
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	38
Operación # / 12 =	3.17
Nivel vulnerabilidad	ALTO



Lic. Lidian Edit Tique Cutipa
 DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA INICIAL 1082 TUPALA

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	Cuenta con desague artesanal	3
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	No cuenta con presupuesto	5
	Local escolar Implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
	TOTAL SUMA DE VALORES		18

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 6 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
	TOTAL SUMA DE VALORES		9

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO


Lic. Lidian Edit Tique Cutipa
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.88
Física	3.17
Económica	3.00
Ambiental	2.25
Suma	10.29

Suma Valor promedio	10.29
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.57

Nivel vulnerabilidad del MEDIO