



Pairumani, 04 de Agosto del 2024

OFICIO N° 14 – 2024 – DREP – UGEL/EC-DIEL. N° 1074/ P.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO

DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

PRESENTE. –

ASUNTO : Remito **FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE**
INSTITUCIONES **EDUCATIVAS - ISIE**

Tengo a bien dirigirme a Ud., con la finalidad de hacer alcance de la **FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE** de la **Institución Educativa Inicial N° 1074 – PAIRUMANI** distrito de **CONDURIRI**, Ámbito de la **UGEL – EL COLLAO**.

Adjunto:

- Ficha ISIE

Es propicia la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente:



Dra. Gina M. Calderón Choquehuanca
DIRECTORA (e)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INICIAL

Nº 107

PAIRUMAY

PAIRUMAY

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	41 a 60 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	4
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	d
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	0 a 20 %	2
		TOTAL SUMA DE VALORES	9

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	3
	Antigüedad de la Construcción.	De 6 a 15 años	2
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	3
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	35

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	35
Operación # / 12 =	2.92
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA INICIAL Nº 107


Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	acequia	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	No cuenta con desagüe	2
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
		TOTAL SUMA DE VALORES	15

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	15
Operación # / 6 =	2.50
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	1
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Sin tacho ni contenedores unireciclados	3
		TOTAL SUMA DE VALORES	9

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO




Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.13
Física	2.92
Económica	2.50
Ambiental	2.25
Suma	8.79

Suma Valor promedio	8.79
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.20

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------



CODIGO UGEL 210004_675356_F01