

El Collao, 30 de julio del 2024.

**Oficio, N° 014-2024-IEI N° 713/EC.**

**SEÑORA** : Norka Belinda Ccori Toro  
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local  
**Presente. -**

**ASUNTO** : Informe de ficha de índice de seguridad de ISIE

-----  
Es un honor dirigirme a ud. para poner de su conocimiento que, en el marco de implementar o contar con el cuadro estadístico de las dimensiones en diferentes, tales como: social, físico, económico y ambiental, se le informa a su autoridad el consolidado de la ficha índice de seguridad de mi Institución Educativa – (ISIE) N° 713 de Tanapaca.

Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

**Atentamente,**



-----  
**Maria Elena Calderón Cueva**  
**DIRECTORA (e)**  
DNI 41013118

**Adjunto:**

- Ficha ISIE - 2024

|                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE</b> |  |  |  |
| <b>(Con criterios de vulnerabilidad)</b>                            |  |  |  |

**DIMENSIÓN: Social**

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA<br><b>INICIAL</b> | <b>N° 713<br/>TANAPACA</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------|

| Vulnerabilidad               | Variable                                                                                                                         | Valor cualitativo                        | Valor cuantitativo |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>FRAGILIDAD</b>            | % de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.                                      | 0 a 20 %                                 | 0                  |
|                              | % de estudiantes con desnutrición.                                                                                               | 21 a 40 %                                | 1                  |
|                              | % de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.                        | 0 a 20 %                                 | 0                  |
| <b>RESILIENCIA</b>           | La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.                                                                          | Cuenta con plan aprobado con RD          | 1                  |
|                              | Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.                                                           | Cuenta con CGCO con RD de conformación   | 1                  |
|                              | Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.                             | Cuenta con BEAGRD con RD de conformación | 1                  |
|                              | % de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior. | 0 a 20 %                                 | 0                  |
|                              | % de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.                                      | 61 a 80 %                                | 4                  |
| <b>TOTAL SUMA DE VALORES</b> |                                                                                                                                  |                                          | <b>8</b>           |

**DIMENSIÓN: Física**

| Vulnerabilidad               | Variable                                                                                                                                 | Valor cualitativo             | Valor cuantitativo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>FRAGILIDAD</b>            | % de muros/paredes en mal estado.                                                                                                        | 21 a 40 %                     | 2                  |
|                              | % de columnas/pilares/soportes en mal estado.                                                                                            | 0 a 20 %                      | 1                  |
|                              | % de vigas en mal estado.                                                                                                                | 21 a 40 %                     | 2                  |
|                              | % de estructura de techos/entrepisos en mal estado.                                                                                      | 41 a 60 %                     | 3                  |
|                              | Antigüedad de la Construcción.                                                                                                           | De 16 a 25 años               | 3                  |
|                              | Material predominante en las paredes.                                                                                                    | Adobe                         | 1                  |
|                              | Material predominante en el techo.                                                                                                       | Madera y Calamina             | 2                  |
|                              | Material predominante en el piso                                                                                                         | Madera (entablado)            | 2                  |
| <b>RESILIENCIA</b>           | Sistema eléctrico.                                                                                                                       | Operativo sin puesta a tierra | 3                  |
|                              | % déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar. | 41 a 60 %                     | 3                  |
|                              | Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.                                            | Implementado al 25%           | 4                  |
|                              | Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.                 | No tiene certificado          | 5                  |
| <b>TOTAL SUMA DE VALORES</b> |                                                                                                                                          |                               | <b>31</b>          |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Total variables             | 8           |
| Suma valor cuantitativo (#) | 8           |
| Operación # / 8 =           | 1.00        |
| <b>Nivel vulnerabilidad</b> | <b>BAJO</b> |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Total variables             | 12           |
| Suma valor cuantitativo (#) | 31           |
| Operación # / 12 =          | 2.58         |
| <b>Nivel vulnerabilidad</b> | <b>MEDIO</b> |



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello del Director

|             |               |
|-------------|---------------|
| INSTITUCIÓN | <b>N° 713</b> |
|-------------|---------------|

DIMENSIÓN: *Económica*

| Vulnerabilidad        | Variable                                                                | Valor cualitativo                                         | Valor cuantitativo |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| FRAGILIDAD            | Local escolar con acceso a Agua Potable.                                | Pozo                                                      | 4                  |
|                       | Local escolar con acceso a energía eléctrica.                           | Red pública                                               | 1                  |
|                       | Local escolar con acceso a desagüe .                                    | Cuenta con desagües operativos                            | 1                  |
|                       | Local escolar con acceso a internet .                                   | Hay cobertura pero no cuenta con dispositivos de internet | 4                  |
| RESILIENCIA           | Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.                 | Presupuesto cubre el 30% de necesidades                   | 4                  |
|                       | Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022. | Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad | 5                  |
| TOTAL SUMA DE VALORES |                                                                         |                                                           | 19                 |

DIMENSIÓN: *Ambiental*

| Vulnerabilidad        | Variable                                                                                         | Valor cualitativo                                         | Valor cuantitativo |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| FRAGILIDAD            | Manejo de aguas residuales del Local escolar.                                                    | Utiliza pozo séptico/tanque séptico                       | 2                  |
|                       | Manejo de residuos sólidos del Local escolar.                                                    | Otros (se deposita en un pozo / La entierran / La queman) | 2                  |
| RESILIENCIA           | % de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles. | 0 a 20 %                                                  | 1                  |
|                       | Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.                           | Insuficiente cant. de tachos diferenciados por residuos   | 3                  |
| TOTAL SUMA DE VALORES |                                                                                                  |                                                           | 8                  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| EDUCATIVA<br>INICIAL | IV / 13<br>TANAPACA |
|----------------------|---------------------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Total variables             | 6    |
| Suma valor cuantitativo (#) | 19   |
| Operación # / 6 =           | 3.17 |
| Nivel vulnerabilidad        | ALTO |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Total variables             | 4     |
| Suma valor cuantitativo (#) | 8     |
| Operación # / 4 =           | 2.00  |
| Nivel vulnerabilidad        | MEDIO |



Firma y Sello del Director

| Dimensión | Valor promedio |
|-----------|----------------|
| Social    | 1.00           |
| Física    | 2.58           |
| Económica | 3.17           |
| Ambiental | 2.00           |
| Suma      | 8.75           |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Suma Valor promedio  | 8.75 |
| Cantidad dimensiones | 4    |
| Promedio             | 2.19 |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Nivel vulnerabilidad del | MEDIO |
|--------------------------|-------|

