



PERÚ

Ministerio  
de Educación



*"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la  
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Ilave, 15 de agosto del 2024.

**OFICIO N° 017 - 2024 - DUGELEC/D.I.E.P. N° 70 669-C.C.**

SEÑOR(a) : NORKA BELINDA CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO-ILAVE

ASUNTO : Reporte de FICHA ISIE - 2024.

Me es grato dirigirme a su digna persona, con la finalidad de saludarle muy cordialmente a nombre de la comunidad educativa a lo cual represento y al mismo informar sobre la Ficha de Índice de Seguridad de Instituciones Educativas – ISIE-2024, de la Institución Educativa Primaria N° 70 669 de CUIPA CUIPA; jurisdicción del distrito de Santa Rosa – Mazocruz; de la UGEL EL Collao - Ilave. Adjunto la ficha ISIE.

A la espera de su atención, aprovecho la oportunidad para expresar las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.



  
Héctor Humberto Ramos Ramos  
DNI 01872556  
DIRECTOR (e)

| FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| DIMENSIÓN:                                                   | Social |
| (Con criterios de vulnerabilidad)                            |        |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA | 70669 CUIPA CUIPA |
|--------------------------------|-------------------|

| Vulnerabilidad        | Variable                                                                                                                         | Valor cualitativo    | Valor cuantitativo |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| FRAGILIDAD            | % de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.                                      | 0 a 20 %             | 1                  |
|                       | % de estudiantes con desnutrición.                                                                                               | 0 a 20 %             | 1                  |
|                       | % de miembros de IE (excepto estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad).                        | 0 a 20 %             | 2                  |
| RESILIENCIA           | La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.                                                                          | No cuenta            | 5                  |
|                       | Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.                                                           | No cuenta con CGCO   | 5                  |
|                       | Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.                             | No cuenta con BEAGRD | 5                  |
|                       | % de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior. | 0 a 20 %             | 0                  |
|                       | % de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.                                      | 0 a 20 %             | 2                  |
| TOTAL SUMA DE VALORES |                                                                                                                                  |                      | 21                 |

DIMENSIÓN: Física

| Vulnerabilidad        | Variable                                                                                                                                 | Valor cualitativo                          | Valor cuantitativo |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| FRAGILIDAD            | % de muros/paredes en mal estado.                                                                                                        | 0 a 20 %                                   | 5                  |
|                       | % de columnas/pilares/soportes en mal estado.                                                                                            | 0 a 20 %                                   | 5                  |
|                       | % de vigas en mal estado.                                                                                                                | 0 a 20 %                                   | 1                  |
|                       | % de estructura de techos/entrepisos en mal estado.                                                                                      | 0 a 20 %                                   | 5                  |
|                       | Antigüedad de la Construcción.                                                                                                           | De 16 a 25 años                            | 3                  |
|                       | Material predominante en las paredes.                                                                                                    | Adobe                                      | 3                  |
|                       | Material predominante en el techo.                                                                                                       | Madera y Calamina                          | 1                  |
|                       | Material predominante en el piso                                                                                                         | Madera (entablado)                         | 3                  |
| RESILIENCIA           | Sistema eléctrico.                                                                                                                       | Operativamente parcial con puesta a tierra | 1                  |
|                       | % déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar. | 0 a 20 %                                   | 1                  |
|                       | Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.                                            | No implementado                            | 3                  |
|                       | Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.                 | No tiene certificado                       | 6                  |
| TOTAL SUMA DE VALORES |                                                                                                                                          |                                            | 37                 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Total variables             | 12   |
| Suma valor cuantitativo (#) | 37   |
| Operación # / 12 =          | 3.08 |
| Nivel vulnerabilidad        | ALTO |



*[Firma]*  
 Prof. Gladys Elizabeth Riquelme Pineda  
 DNI: 01872556  
 DIRECTOR (a)

