



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70 197 Sicuni- Kamani ILAVE

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Sicuni Kamani, 12 de agosto del 2024.

OFICIO N° 011-2024- DREP-DUGEL-DIEP.N°70197.S.K.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL – EL COLLAO

DE LA : Prof. Gueni olinda, Uruchi Mixto
Directora (e) de la IEP N° 70197-Sicuni Kamani


ASUNTO : Eleva Informe de la ficha ISIE de la IEP N° 70197 de Sicuni Kamani–
2024.

REFERENCIA : Normas vigentes.

Es grato dirigirme a su digna Dirección con la finalidad de hacer alcance del informe de LA FICHA ISIE de la Institución Educativa Primaria N° 70197 de Sicuni Kamani, jurisdicción de la UGEL El Collao, región Puno del **2024** en cumplimiento a las normas administrativas, con el siguiente detalle:

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas de mi aprecio personal.

Atentamente,



Gueni Olinda Uruchi Mixto
DIRECTORA (e)
Educación Primaria

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
PRIMARIA

70197

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	4
TOTAL SUMA DE VALORES			14

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	61 a 80 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	41 a 60 %	3
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	No implementado	5
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			41

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	14
Operación # / 8 =	1.75
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	41
Operación # / 12 =	3.42
Nivel vulnerabilidad	ALTO



[Firma]
Gueini Olinda Uruchi Mixtón
DIRECTORA (e)
Educación Primaria

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			22

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			11

G



[Handwritten signature]

Gueni Olinda Uruchi Mixto
DIRECTORA (e)
Educación Primaria

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.75
Física	3.42
Económica	3.67
Ambiental	2.75
Suma	11.58

EDUCATIVA PRIMARIA	70197
--------------------	-------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2.75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Suma Valor promedio	11.58
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.90

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------