



Ministerio
de Educación



IES TÉCNICO SANTA ROSA - UGEL EL COLLAO ILAVE – DRE PUNO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Santa Rosa, 15 de Agosto de 2024

OFICIO N° 23-2024-D IES TECNICO SANTA ROSA - EL COLLAO- PUNO


SEÑORA: Dra. Norka B. Cori Toro.
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL
COLLAO - ILAVE

ASUNTO: INFORME FICHA ISIE – 2024 DE LA IES. TÉCNICO SANTA
ROSA

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la IES TÉCNICO SANTA ROSA, mediante el presente REMITO: EL INFORME DE FICHA INDICE DE SEGURIDAD EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ISIE) DE LA IES TÉCNICO SANTA ROSA, UGEL EL COLLAO, jurisdicción del distrito de Santa Rosa, Provincia de El Collao y Región de Puno, Adjunto al presente la ficha correspondiente.

Es propicia la oportunidad para reiterar las consideraciones y estima personal.

Atentamente:



Prof. Jaime V. Antallaca Flores
DIRECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA ROSA

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	4
TOTAL SUMA DE VALORES			14

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	41 a 60 %	0
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			40

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SANTA ROSA
SECUNDARIA	

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	14
Operación # / 8 =	1,75
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	40
Operación # / 12 =	3,33
Nivel vulnerabilidad	ALTO




Prof. Jaime V. Antallaca Flores
 DIRECTOR

Firma y Sello del Director

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA ROSA

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	4
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			18

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	botadero	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Suficiente cant. de tachos diferenciados por residuos	3
TOTAL SUMA DE VALORES			9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA	SANTA ROSA
----------------------------------	------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 6 =	3,00
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2,25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Prof. Jaime V. Antallaca Flores
DIRECTOR

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1,75
Física	3,33
Económica	3,00
Ambiental	2,25
Suma	10,33

Suma Valor promedio	10,33
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2,58

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------