



PERÚ

Ministerio  
de Educación

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

Vilcaturpo, 13 de agosto 2024

**OFICIO N° 28-2024-DIEP N° 70376-V.**

SEÑOR : Dra. Norka B. CCORI TORO.  
**DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL  
EL COLLAO-ILAVE.**  
Presente. –

ASUNTO :REMITE LA FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION  
EDUCATIVA PRIMARIA N° 70376 DE VILCATURPO-PILCUYO.

REFERENCIA : RSG N° 302-2019-MINEDU.

---

Mediante la presente me dirijo a usted para poner en su conocimiento, que como director de la Institución Educativa de Menores N° 70376 de Vilcaturpo del Distrito de Pilcuyo ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao Ilave cumpla en remitir a su despacho la FICHA DE INDICE DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70376 de Vilcaturpo, con todos los datos requeridos de acuerdo a la situación real de vulnerabilidad de la institución educativa.

Agradeciendo por anticipado vuestra aceptación, expreso mis mejores consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente;

  
  
Prof. Luis Condori Chino  
DIRECTOR (e)

**FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE**  
(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN: Social**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	<b>70376 VILCATURPO</b>
--------------------------------	-------------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
<b>RESILIENCIA</b>	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	6
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>11</b>

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 8 =	1.38
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

**DIMENSIÓN: Física**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	3
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	3
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	4
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	4
<b>RESILIENCIA</b>	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	1
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	4
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	0	
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>31</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	31
Operación # / 12 =	2.58
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>



INSTITUCIÓN	<b>70376</b>
-------------	--------------

**DIMENSIÓN: Económica**

<b>EDUCATIVA PRIMARIA</b>	<b>70376 VILCATURPO</b>
---------------------------	-------------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	0
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	0
<b>RESILIENCIA</b>	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>9</b>

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 6 =	1.50
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

**DIMENSIÓN: Ambiental**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
<b>RESILIENCIA</b>	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>9</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>



Prof. Luis Condori Chino  
DIRECTOR (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.38
Física	2.58
Económica	1.50
Ambiental	2.25
<b>Suma</b>	<b>7.71</b>

Suma Valor promedio	7.71
Cantidad dimensiones	4
Promedio	1.93

<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>BAJO</b>
---------------------------------	-------------

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70376 VILCATURPO