



Mazocruz, 01 de agosto del 2024.

OFICIO N° 015-2024-ME-DREP-DUGELEC-DIEI N° 220-MAZOCRUZ.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO.

ASUNTO : REMITE LA FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS-ISIE DE LA IEI N° 220-MAZOCRUZ.

REF. : NORMAS ADMINISTRATIVAS.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente a nombre de la Institución Educativa Inicial N° 220-Mazocruz, y a la vez remitir la Ficha Índice de Seguridad de Instituciones Educativas – ISIE, correspondiente a la institución educativa mencionada.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente.



Prof. Angelica Luque Callata
Prof. Angelica Luque Callata
DNI: 02432467
DIRECTORA (M)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE
(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	21 a 40 %	2
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			14

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	No implementado	5
RESILIENCIA	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	Se ha solicitado inspección	4
	TOTAL SUMA DE VALORES		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	220 MAZOCRUZ
--------------------------------------	---------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	14
Operación # / 8 =	1.75
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	38
Operación # / 12 =	3.17
Nivel vulnerabilidad	ALTO



Prof. Angelica Luque Callata
DNI: 02432467
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	220
--------------------	------------

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagües operativos	1
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			15

EDUCATIVA INICIAL	MAZOCRUZ
-----------------------------	----------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	15
Operación # / 6 =	2.50
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan al camión o triciclo municipal	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 4 =	2.00
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Prof. Angelica Luque Callata
DNI: 02432467
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.75
Física	3.17
Económica	2.50
Ambiental	2.00
Suma	9.42

Suma Valor promedio	9.42
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.35

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
---------------------------------	--------------