

(Con criterios de vulnerabilidad)

Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	21 a 40 %	2
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			14

Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	21 a 40 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 6 a 15 años	2
	Material predominante en las paredes.	Otro (Estera)	0
	Material predominante en el techo.	Lata o latón	0
	Material predominante en el piso	Tierra y otros	5
	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	5
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	3
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 85%	2
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	36

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	36
Operación # / 12 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO



Escaneado con CamScanner

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA	ANTAMARCA
SECUNDARIA	

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe.	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Implementado al 55%	4
TOTAL SUMA DE VALORES			26

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	26
Operación # / 6 =	4.33
Nivel vulnerabilidad	MUY ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo 7 La emmerally	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			10

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	10
Operación # / 4 =	2.50
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Dimensión	Valor promedio
Social	1.75
Física	3.00
Económica	4.33
Ambiental	2.50
Suma	11.58

Suma Valor promedio	11.58
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.90

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------