

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Jalluyo Compuyo, 15 de agosto del 2024.

„lbnnnnnnnnnnnOFICIO N°020-2024/ME-DREP/UGEL-EC/IEP 70 737/J C.

SEÑOR (a) : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO ILAVE

Dra. Norka Belinda CCORI TORO


ASUNTO : REMITO FICHA DE INDICE DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
(ISIE) PRIMARIA N° 70 737 - JALLUYO COMPUYO - PILCUYO.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de saludarlo cordialmente y a su vez **REMITO LA FICHA ISIE** de la Institución Educativa Primaria N° 70 737 de Jalluyo Compuyo del distrito de Pilcuyo, provincia de El Collao, región Puno, para ello se adjunto la ficha llenado con los datos reales en el formato Excel.

Aprovecho de la oportunidad para reiterarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.




GLADYS E. MAQUERA MAQUERA
DIRECTORA

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	15

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 100%	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	38

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70737
--------------------------------	-------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	15
Operación # / 8 =	1.88
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	38
Operación # / 12 =	3.17
Nivel vulnerabilidad	ALTO



 GLADYS E. MAQUERA MAQUERA

 DIRECTORA

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	
-------------	--

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA	70737
PRIMARIA	

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	Cuenta con desague sin mantenimiento	4
	Local escolar con acceso a Internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			21

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	21
Operación # / 6 =	3.50
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La enterran)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 4 =	2.00
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



GRADY E. MAQUERA
DIRECTORA

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.88
Física	3.17
Económica	3.50
Ambiental	2.00
Suma	10.54

Suma Valor promedio	10.54
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.64

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------