



# I.E.I. N° 727 Challacollo

Cod. Modular 1556505 – Cod. Local 633502



*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Challacollo, 22 de agosto del 2024

## **OFICIO N° 031 - 2024 - UGEL- EC - DIEI - N°727 -CH**

**SEÑOR(A)** : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO  
Directora de la UGEL El Collao

**DE** : Lic. FLOR DE MARIA CUTIMBO PANCA  
Directora (e) I.E.I. 727 Challacollo

### **PRESENTE. -**

**ASUNTO** : REMITO **FICHA ISIE** 2024 DE LA IEI N° 727 CHALLACOLLO

Tengo el honor de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente al mismo tiempo poner en su conocimiento sobre el reporte de **la Ficha Índice de Seguridad de Instituciones Educativas - ISIE** de presente año 2024 de la IEI N° 727 CHALLACOLLO, para tal adjunto la FICHA – ISIE.

Sin otro particular hago propicio para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

  
  
Lic. Flor de Maria Cutimbo Panca  
DIRECTORA (e)

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN:** Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	727 CHALLACOLLO
-------------------------------------	--------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	21 a 40 %	2
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>12</b>

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 8 =	1.50
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

**DIMENSIÓN:** Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	Menor o igual a 5 años	1
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	pisopak o similar	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	61 a 80 %	4
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>32</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	32
Operación # / 12 =	2.67
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>



Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	etc.)	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>22</b>

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	<b>727 CHALLACOLLO</b>
-------------------------------	------------------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	No tiene/Usa baño portátil	5
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan al camión o triciclo municipal	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>13</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 4 =	3.25
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>



Lic. Flor de María Cutimbo Panca  
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.50
Física	2.67
Económica	3.67
Ambiental	3.25
<b>Suma</b>	<b>11.08</b>

Suma Valor promedio	11.08
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.77

<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>MEDIO</b>
---------------------------------	--------------